Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 229

FECHA SOLICITUD: Enero 4 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 14 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B

BARRIO : La Alborada.

LOCALIDAD: Usme.

UBICACION: Carrera 64 Este con Calle 90 Sur. Parte de la comuna Alfonso Lopez .

REF. OPES: 0835

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-M, con escarpes fuertes.
La zona no cuenta con todos los servicios públicos básicos y existe servicio de energía eléctrica deficiente debido a sobrecarga del transformador.
Vías sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

CT 229 000002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Enero 41 Feb. 13.
FECHA VISITA:
BARRIO: La Alborada.
LOCALIDAD: Usme.
LOCALIZACION: Parte de la Columna Alfonso lopez Pumarejo, Cra. 64 Este con calles 90sur
REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

zona I-M, con escapes fuertes.
La zona no cuenta con todos los servicios publicos basicos y existe servicio de energia electrica deficiente debido a sobrecarga del transformador.
Vias sin pavimento.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Aurelio Rincon
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0997
FIRMA:

000003

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 34.

FECHA: Marzo 20-7-95
FECHA VISITA:
BARRIO: La Alborada.
LOCALIDAD: USME.
LOCALIZACION: Cra 64 Este Calle 90 Sur.
REFERENCIA OPES: 0835

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): I-M. Zona con urbanizaciones muy incipientes

a) TIPO DE RIESGO: Medio. Contaminación ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA: Sin presencia de servicios básicos pero sin pavimento, servicio de agua clandestino, luz deficiente sobrecarga en el transformador.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Evitar a toda costa la deforestación.

NOMBRE: Isabel Díaz.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520293395.
FIRMA: Isabel Santamaría Díaz