Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1500
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Abril 26 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: JAC
BARRIO: BERLIN 1 Y II
LOCALIDAD: Suba
UBICACION Cra 136 - Clle 142 a 136
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio parcial contaminación por aguas negras y mala disposición de basuras.

JUSTIFICACION TECNICA:
La parte que colinda con el humedal se encuentra afectado gran parte del jarillón del río ya que algunos asentamientos se encuentran allí.
Caño de aguas negras sin canalizar produciendo contaminación.
Servicios públicos sin legalizar.
Mala disposición de basuras en algunas calles.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Falta por canalizar aguas y evitar humedal.
Solicitar la demarcación de la ronda a la Empresa de Acueducto.

Original Firmado por:
José Isidro Robles Páez
DIRECTOR

000002

1500

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES 732.

FECHA:
FECHA VISITA: Abril 26-96.
BARRIO: Berlín I y II.
LOCALIDAD: Suba.
LOCALIZACION: Cra 136 - Clle 142. a 136.
REFERENCIA OPES: JAC

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Medio parcial, Contaminación aguas negras y mala disposición de basuras.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- La parte que colinda con el humedal se encuentra afectando gran parte del Jarillón del río ya que ~~algunos~~ algunos moradores allí se encuentran allí.
- Caño de aguas negras sin canalizar produciendo contaminación.
- Servicios públicos sin legalizar
- Mala disposición de basuras en algunas calles.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Filtro para canalizar aguas lluvias y aguas humedal.
- Solicitar la demarcación de la Ronda a la Empresa de Acueducto.

NOMBRE: Dalyl Bautista Díaz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395 Bogotá.
FIRMA: