Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1662

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Mayo 28 de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO: Vista Hermosa.
LOCALIDAD:Ciudad Bolivar.
UBICACION Diagonal 67 B sur No. 18 D - 70.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por deslizamientos y contaminación de aguas negras.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona con pendientes fuertes.
Servicios deficientes.
Los deslizamientos son ocasionados por la deficiencia en los sistemas de drenaje o ausencia de éstos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Mejorar los sistemas de drenaje o instalar en donde no los hay.

Original Firmado por:
José [illegible]
DIRECTOR

1662

CONCEPTO TECNICO OPES 830

FECHA:
FECHA VISITA: Mayo 28-96.
BARRIO: Vista Hermosa
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION: Diag 67B Sur No. 188-70
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO Planeación

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:
Medio deslizamiento y Contaminación Agua V.

b) JUSTIFICACION TECNICA:
- Zona con pendientes fuertes
- Servicios deficientes
- Los deslizamientos son ocasionados por la deficiencia en los sistemas de drenaje o ausencia de estos.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Mejorar los sistemas de drenaje - o instalar en donde no los hay.

NOMBRE: Rafael Sandoval
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202033 95
FIRMA:

Este Concepto Técnico fue Aprobado por: Jefe Sección Técnica Suelos DIRECTOR