DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 108

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	13 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	San Martín
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Calle 55A sur No 102-78 lote 8 Manz. F
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Lote localizado en una zona plana con suelos arcillosos y limosos.
Posee la red vial sin pavimentar.
El sector posee servicio de acueducto, alcantarillado sanitario provisional y energía en convenio.
Está ubicado en barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado para mitigar el riesgo.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIASDE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
FOPAE
Calle 54 No 13-30 2° piso
Santa Fe de Bogotá, D.C.