DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 107

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	13 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	Salitre
LOCALIDAD:	SUBA
UBICACION:	Calle 156A No 92-75
REF. OPES:	3073

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Casa en obra negra de una planta, posee construido las bases y los muros en bloque, posee buenas cimentaciones.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
El barrio posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía provisional.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de alcantarillado.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIASDE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
FOPAE
Calle 54 No 13-30 2° piso
Santa Fe de Bogotá, D.C.