000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1077

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Enero 23 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EAAB

BARRIO: VILLA CLAVER III ETAPA

LOCALIDAD: Engativá

UBICACION:

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACIÒN TECNICA:

Zona plana, redes construidas por el urbanizador, calles sin pavimentar pero se encuentran rn buen estado, hay buen sistema de drenaje y manejo de aguas

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

DIRECTOR

1077

000002

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 614

FECHA:
FECHA VISITA: Enero 15-96.
BARRIO: Villa Clarer III Etapa.
LOCALIDAD: Engativá
LOCALIZACION: Mle 58 y 59A Cros 119 a 120
REFERENCIA OPES: EEEB.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana, redes construidos por el Urbanizador, calles sin pavimentar pero se encuentran en buen estado, hay buen sistema de drenaje y manejo de aguas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Rafael Santamaría de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: [signature]

000003

FICHA TECNICA

FECHA	
FECHA DE VISITA	12.12.95
BARRIO	VILLA CLAVER I,II,III
LOCALIDAD	RNGATIVA
LOCALIZACION	CALLE 61 CALLE 58 CRA 119A transv.122
DESCRIPCION	
SECTORIZACION	
RED VIAL	SIN PAVIMENTAR BUEN ESTADO
UBICACION - PERIMETRO URBANO	
SERVICIOS	
EMPRESA DE ENERGIA (REDES)	REDES COMPLETAS CONSTRUIDAS URBANIZADOR
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	REDES COMPLETAS
TIPO DE RIESGO	
GEOLOGICO - HIDRAULICO - AMBIENTAL	NINGUN TIPO DE RIESGO
JUSTIFICACION TECNICA	
DESCRIPCION - FOTOGRAFIAS - MAPA DE AREA	REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO COMPLETAS BUEN MANEJO DE AGUAS LLUVIAS
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	EMITIR CONCEPTO DE QUE NO EXISTE RIESGO DE NINGUN TIPO
NOMBRE **PROFESION**	

FICHA

EMPRESA DE ENERGIA DE BOGOTA E.S.P.

HOJA DE TRABAJO

000004

DEPARTAMENTO: D.I.U.I.	SECCION	HOJA DE
DESCRIPCION: Villa Claver I, II y III	EJEC. POR:	REV. POR:

