Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 627

FECHA SOLICITUD: Mayo 2 de 1995.

FECHA DE EMISION: Junio 23 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: S.O.P.

BARRIO: Las Brisas.

LOCALIDAD: Bosa

UBICACION: Carrera 106 Nº 42-27 Sur.

REF. OPES: 1244

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto por Inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona presenta ausencia de sumideros de aguas lluvias , no existe desnivel para la escorrentía de agua por lo tanto se inunda con demasiada facilidad.
Geológicamente no ofrece inestabilidad, morfología plana.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No tienen alcantarillado de aguas lluvias ni de aguas negras.
Construcción de la red vial.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT 624.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: LAS BRISAS
LOCALIDAD: BOSA
LOCALIZACION: CR 106 # 42-27 SUR
REFERENCIA OPES: 1244

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

RIESGO ALTO POR INUNDACION

b) JUSTIFICACION TECNICA:

La zona presenta ausencia de sumideros de aguas lluvias, no existe ~~(ilegible)~~ desnivel para la escorrentía de aguas por lo tanto se inunda con demasiada facilidad.
Geológicamente no ofrece inestabilidad, morfologica plana

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

No tienen alcantarillado de aguas lluvias ni de aguas negras.
Construcción de la red. vial

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA: