CONCEPTO TECNICO No. 1937
FECHA SOLICITUD:
FECHA DE EMISION: Julio 30 de 1,996
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P. Inurbe
BARRIO: Las Colinas
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe
UBICACION : Diag. 32 Sur No 15B-10 Interior 9 Lote 2 Manzana 20A-12 (PUNTUAL)
REF OPES:
CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: **Ninguno**
JUSTIFICACION TECNICA: **La zona en estudio se encuentra localizada en una pendiente baja, con vias peatonales y en buen estado.** **La vivienda es de una planta y esta en obra negra.** **Presencia de todos los servicios básicos.**
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES: **Realizar obra con asesoria de personal calificado.**

1937

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Julio 30/96
FECHA VISITA
BARRIO Las Colinas
LOCALIDAD Rafael Uribe Uribe
LOCALIZACION Diag 32 Sur No. 15B-10 inte 9 Lote 2 Mz. 20 A-12 (Puntual)
REFERENCIA OPES

CONTENIDO DAPD - INURBE

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

La zona en estudio se encuentra localizado en una pendiente baja, con vias peatonales y en buen estado.
La vivienda es de una planta y esta en obra negra.
Presencia de todos los servicios basicos

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar obra con asesoria de personal calificado

NOMBRE: Patricia Pachón B.
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-76703

FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1937

FECHA SOLICITUD:	**Mayo 28 de 1996**
FECHA EMISION:	**Julio 30 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**DAPD - INURBE**
BARRIO:	**Las Colinas**
LOCALIDAD:	**Rafael Uribe Uribe**
UBICACION:	**Diagonal 32 Sur No. 15B-10 Int. 9 lote 2 Mz. 20A-(12)**
REF. OPES:	**Puntual**

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Ninguno

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar obra con asesoría de personal calificado.

JUSTIFICACION TECNICA

La zona en estudio se encuentra localizada en una pendiente baja, con vías peatonales y en buen estado.

La vivienda es de una planta y está en obra negra.

Presencia de todos los servicios básicos.

Original Firmado
José Fidel Torres Peña
DIRECTOR