Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1171

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	Febrero 20 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	
BARRIO:	El JAZMIN
LOCALIDAD:	Bosa
UBICACION	Trans. 100 A Calle 74 C Sur
REF OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación y contaminación por basuras.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de suelos arcillo - limosos
Inundación en época de invierno.
Calles sin pavimentar ni delimitar
Contaminación por basuras.
Servicios públicos ilegales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Canalización de aguas lluvias
Pavimentar y legalizar servicios públicos

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

11.71 000002

CONCEPTO TECNICO

FECHA: Febrero 20/96
FECHA VISITA
BARRIO El Jazmin
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Trans V 100A - Calle 74C Sur.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA:

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo por inundación y contaminación por basuras.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona de suelos arcillo-limosos
- Inundación en epoca de invierno
- Calles sin pavimentar ni delimitar
- Contaminación por basuras.
- Servicios Publicos ilegales.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Canalización de aguas lluvias
- Pavimentar y legalizar servicios Publicos

NOMBRE: Patricia Pachón Bella
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202585O3
FIRMA: