Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 179

FECHA DE SOLICITUD	:	FEBRERO 19 DE 1997
FECHA DE EMISION	:	ABRIL 8 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	PERSONERIA LOCAL DE SAN CRISTOBAL
BARRIO	:	SAN PEDRO SUR ORIENTAL
LOCALIDAD	:	SAN CRISTOBAL
UBICACION	:	TRANSVERSAL 10 ESTE ENTRE CALLES 28 Y 29 SUR
REF. OPES	:	708

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

Sector localizado en zona de pendiente media y alta, posee servicios de acueducto, energía alcantarillado sanitario incompleto.

Esta ubicado en la parte baja de la montaña de pendiente alta de conformación rocosa y con la capa superior con material de relleno proveniente de las construcciones en la parte superior, actualmente en esta capa de relleno se presentan grietas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

Se debe coordinar con la Secretaría de Obras Públicas para retirar este material de relleno ya que representa una amenaza para la población y las viviendas.

Se debe reforestar las zonas verdes.

NOMBRE :	JOSE LUIS DAZA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520234527 CND
FIRMA :	