Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 180

FECHA SOLICITUD: Febrero 17 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 1 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: E.T.B.

URBANIZACION:

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Transversal 67 No. 136-75

REF. OPES: 021

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona cuenta con todos los servicios y es una zona residencial.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

000002

9#180
9

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: feb. 17/95
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: TV. 67 # 136-75
REFERENCIA OPES: 021.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

NO EXISTE RIESGO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONA COMPLETAMENTE R/CIAL CON EXCESENTES CONSTRUCCIONES
PRESCENCIA DE TODOS LOS SERVICIOS

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: ALBERTO RINCON
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0797
FIRMA: [signature]

GT#180 000003

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Febrero 27-95
FECHA VISITA: F. 28-95
BARRIO:
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: TV. 67 # 136-75
REFERENCIA OPES: 021

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: No hay.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Tiene todos los servicios Zona residencial.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Isabel Santamaría de Pg 9
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95.
FIRMA: Isabel Santamaría de Pg 9