Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 74

FECHA SOLICITUD: Enero 12 de 1995.

FECHA DE EMISION: Enero 25 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: Comité Interinstitucional

URBANIZACION: Parque Tangare

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Cra. 53 No. 168A-51

REF. OPES: 9427824

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno

JUSTIFICACION TECNICA:

Geológicamente se encuentra en una zona plana.

Vías de acceso pavimentadas y las internas despavimentadas. cuenta con todos los servicios.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CT#74

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: 12/01/95.
FECHA VISITA:
BARRIO: Urb. Parque tangare.
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: AC. 53 No. 168A-51
REFERENCIA OPES: 9427824.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Geologicamente se encuentra en una cota plana la cual no presenta ningun riesgo Vias de acceso pavimentadas, internas sin pavimentar. Rodeado y en una zona residencial presentan todos los servicios

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Jaramillo
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0197
FIRMA: