CONCEPTO TECNICO No. 2319

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Octubre 3 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: COMPENSAR - ALCALDIA LOCAL
BARRIO: HORIZONTE - OCCIDENTE
LOCALIDAD: BOSA
UBICACION : Cra 101 No 42F - 15
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

MEDIO POR INUNDACION X

JUSTIFICACION TECNICA:

Vivienda de un piso ubicada en zona plana, presenta placa lista para construir el segundo piso.
Posee servicios provisionales de Acueducto, Alcantarillado, Energia.
Se encuentra en barrio en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistemas definitivos de Alcantarillado

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

2319

CONCEPTO TECNICO No.

FECHA
FECHA VISITA septiembre 28 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Bosa - Compensar
BARRIO: Horizonte - Occidente
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION : Carrera 101 No. 42F-15
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

medio, por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:

vivienda de un piso ubicada en zona plana, presenta placa lista para construir el segundo piso
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado, energia
se encuentra en barrio en desarrollo

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

-construir sistemas definitivos de alcantarillado

NOMBRE José Luis Daza T
PROFESION Ingeniero Civil
MATRICULA N° 2520234527 CND
FIRMA