Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1097
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Enero 24 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Gas Natural
BARRIO: CANTERAS Y BOSQUE II
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
UBICACION: Transv. 49 C Clle 68G Bis y Clle 88 F Cra 49
REF: OPES
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Alto por deslizamientos parte baja de los barrios

Alto por inundación parte alta de canteras

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona con pendientes fuertes, problemas de deslizamiento, Servicios clandetinos. El gas ya fiué instalado.

Sobre la Clle 49 D en Canteras, se encuentra la zona inundable, producida por taponamiento en el sitio de captación de la quebrada

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Con el fin de mitigar el riesgo se van a empezar obras de protección como: Tratamiento del Talud, muros de contención, manejo de aguas y zanja de coronación para proteger el cauce de la quebrada.

Original Firmado por: José Fidel [illegible] Páez DIRECTOR

1097

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 679

FECHA:
FECHA VISITA: Enero 24-96. GAS. N.
BARRIO: Canteras y Bosque II
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION: Transv. 49C Cle 68 G Bis y Cle 88 F Cra 49.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto deslizamiento parte baja de los barrios y alto inundación parte alta de Canteras.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendientes fuertes problemas de deslizamiento, servicios clandestinos el gas ya fué instalado. Sobre la calle 49D en canteras se encuentra la zona inundable producida por tapanamiento en el sitio de captación de la quebrada.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Con el fin de mitigar el riesgo se van a empezar obras de protección como: tratamiento del talud muros de contención, manejo de aguas y zanja de coronación para proteger el cauce de la quebrada.

NOMBRE: Rafael Santamaría de Rojas
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA: [signature]