# DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 99

| | |
|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD: | |
| FECHA EMISION: | 12 de Diciembre de 1996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: | CAMARA DE REPRESENTANTES |
| BARRIO: | Bellavista |
| LOCALIDAD: | KENNEDY |
| UBICACION: | Calle 38 sur y calle 40 sur con Cra 107C y Cra 104 |
| REF. OPES: | |

## CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio localizado en zona plana con suelo limosa y arcilloso.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario, energía en convenio y teléfono comunal.
Las vías se encuentran sin pavimentar en su totalidad.
El barrio se encuentra en desarrollo.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir las cimentaciones más elevadas respecto a la rasante de la vía.

| | |
|---|---|
| NOMBRE: | JOSE LUIS DAZA |
| PROFESION: | Ing. Civil |
| MATRICULA: | 2520234527 CND |
| FIRMA: | |

***FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIASDE SANTA FE DE BOGOTA D.C.***
***FOPAE***
***Calle 54 No 13-30 2º piso***
***Santa Fe de Bogotá, D.C.***