Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 244

FECHA SOLICITUD: Marzo 1 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 16 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D,

BARRIO : Parque de Oriente.

LOCALIDAD: Chapinero.

UBICACION: Carrera 3 Nº 38-90.

REF. OPES: 9501782

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona I-M, escarpes fuertes en el flnaco oriental.
Presencia de todos los servicios.
Red vial pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda evitar las construcciones con cortes muy profundos.

GT 344 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 62

FECHA: Marzo 1/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Parque de Oriente
LOCALIDAD: Chapinero
LOCALIZACION: Cra. 3 # 38-90.
REFERENCIA OPES: 9501782.

CONTENIDO Foto 95-4-28

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona. I M. escarpes fuertes en el flanco oriental.

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Con presencia de todos los servicios.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES se recomienda evitar la construcción de cortes muy profundos y evitar la deforestación.

NOMBRE: Isabel de Rpz
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033.95
FIRMA: Isabel Santamaría de Rpz

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: feb. 13/95.
FECHA VISITA:
BARRIO: Parque de Oriente.
LOCALIDAD: Ordinero
LOCALIZACION: Cra 3 #54-56.
REFERENCIA OPES: 9501782.

CONTENIDO 95-2-28.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

NINGUNO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona con pendiente suave. Dotada de buenas construcciones y presencia de todos los servicios. Red vial pavimentada

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Evitar deforestación.

NOMBRE: Alberto Junco
PROFESION: Geólogo
MATRICULA No. 0797
FIRMA:

CT # 244

000004



