Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 714

FECHA SOLICITUD: Septiembre 13 de 1995.

FECHA DE EMISION: Septiembre 13de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: Vía a La Calera.

LOCALIDAD: Usaquén - Chapinero.

UBICACION: CL 97 con CR 94C

REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Alto Eléctrico.
Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Se realizó un recorrido por toda la vía hasta la población de La Calera. A la altura del restaurante Tramonti se encontro una excavación con cerramiento en piedra, trabajos bién realizados, en el mísmo sitio se encuentra desechos industriales; según información del administrador , éstos fueron depositados por personal del ejercito. Así mismo hay un árbol ladeado con peligro de caer a causa de los fuertes vientos.
La red de energía eléctrica no esta debidamente instalada ya que los cables tienen demasiada catenaria y muy cerca a las construcciones.
En el punto llamado La Tienda pasa una quebrada, la cual esta siendo contaminada con basuras y aguas negras.
La cuneta de la vía se encuentra obstruida con materiales de desecho de construcción y basura, los sumideros se encuentran tapados.
A la altura del CAI, en el mirador, se encuentran unas constreucciones en madera sin ninguna especificación técnica, presentando riesgo por estar localizados sobre la vía; además hay riego ambiental por la mala disposición de basuras.
En el sitio bosques de Bellavista (Curva de San choque) hay un taller de objetos en piedra tallada, el cual arroja residuos en gran cantidad tapando la cuneta y el sumidero

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Hacer mantenimiento de la cuneta de la vía,sumideros, berma, etc..
Instalar bien la red de energía eléctrica.
Solo se pudo visitar la Discoteca Olimpo y no se encontro ningún tipo de riesgo; no se pudo visitar las demás discotecas ya que estaban selladas

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

15-09-95

000002

714.

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 362

FECHA: Sep 13-95
FECHA VISITA: Sep. 14-95
BARRIO:
LOCALIDAD: Usaquen - chapinero
LOCALIZACION: Red vial La - Calera
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto redes de energía mal colo

b) JUSTIFICACION TECNICA: 1. Se hizo un recorrido por toda la vía hasta la población de la Calera. A la altura del Restaurante Tramonti se encontraron unas excavaciones con cerramiento en piedra trabajos bien realizados en el mismo sitio se encontraron deshechos industriales, según información del Administrador fueron depositados allí por personal del ejército, el mismo Administrador nos puso en sobreaviso sobre un arbol que hay un poco ladeado en peligro de que con un viento fuerte se vaya a caer; los drenajes y todo lo demás se encuentra tecnicamente bien elaborado.
2. Mirador Casitas. Berma caida. cuneta sin mantenimiento, sumideros tapados.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES La correcta colocación de los cables de energía, mantenimiento de cunetas, sumideros, hermas etc.

NOMBRE: Isabel de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Isabel Santamaría de Rojas

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Sep 13-95
FECHA VISITA: Sep. 14-95
BARRIO:
LOCALIDAD:
LOCALIZACION: Red Vial La Cabra
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

b) JUSTIFICACION TECNICA: En el sitio Bosques de Bellanista (La Curva de Sanchoque) Propiedad del ejército, hay un viejo taller y una mesa de objetos en piedra tallada, en este sitio hay cantidad de residuos tapando la cuneta y el sumidero.
San Isidro. Pasan cables de energía muy bajos y mal instalados.
El punto llamado La Ticuda pasa una quebrada de aguas claras, se extiende por debajo de la calzada hacia el Costado Occidental, sigue hacia abajo ya contaminada por basuras y aguas negras.
En el punto de las discotecas se encuentran

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA:

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD:
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

b) JUSTIFICACION TECNICA: situados sobre una cantera en el Kilómetro 4.5 costado occidental de la vía en la Discoteca Olimpo. en lo que se observó no se localizó ningún riesgo. Las otras discotekas no se pudieron ver ya estaban selladas. Los casetas cercanas a la estación de Policía presentan riesgo por estar ~~muy~~ localizados casi sobre la vía y además hay riesgo ambiental por basuras y problemas de suciedad.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE:
PROFESION:
MATRICULA No.
FIRMA:

Procuraduría General de la Nación

PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS

SANTAFE DE BOGOTA D.C., 07 SET. 1995

2511

DOCTOR
JOSE FIDEL TORRES
DIRECTOR
OFICINA DE PREVENCION Y DESASTRES
DISTRITO.

Estimado Doctor:

Comedidamente solicito a usted, se sirva informarnos si la oficina la cual se encuentra a su cargo ha adelantado estudios de factibilidad de zonas de riesgos sobre el corredor vial de la Calera. En caso contrario la información que nos pueda suministrar al respecto es de suma importancia para el comite Insteristitucional creado para dicha problematica.

Cordialmente,

CARLOS ALBERTO BARON CRUZ
ASISTENTE JURIDICO

PROCURADURIA DELEGADA PARA ASUNTOS AMBIENTALES Y AGRARIOS

C.A.B.C./