DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 129

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	2 de Enero de 1997
ENTIDAD SOLICITANTE:	E.A.A.B
BARRIO:	Naciones UNidas Sector Chaparro
LOCALIDAD:	CIUDAD BOLIVAR
UBICACION:	Calle 75C sur cra 18P
REF. OPES:	5465

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Barrio localizado en una zona de pendiente media.
Posee las vías sin pavimentar.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario, energía en convenio y teléfono comunal.
Tiene afectación por líneas de alta tensión en la cra 18P con calle 76A, las viviendas ubicadas bajo la zona de seguridad.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construir sistema definitivo de alcantarillado y acueducto.
Se debe evitar la construcción de cortes muy profundos.
Realizar estudio de suelos para cualquier tipo de construcción.

NOMBRE:	JOSE LUIS DAZA
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520234527 CND
FIRMA:	