000001

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No 1131

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Enero 31 de 1996

ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB

BARRIO: Santa Cecilia

LOCALIDAD: Suba

UBICACION: Calle 90 Carrera 136

REF OPES:

TIPO DE RIESGO:

Medio contaminación ambiental basuras.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona Plana,
Contaminación por mala disposición de basuras
Servicios Clandestinos
Redes eléctricas en los 2 costados de la calle.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Corregir ubicación de redes eléctricas.
Legalizar servicios públicos
Delimitar andenes
Corregir problema de basuras.

Original Firmado por:
DIRECTOR

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

CT 1131.

000002

No. 640

Fecha Visita: Enero 16-96.
Barrio: Sta Cecilia (Suba).
Localidad: Suba
Localización: Cll 90 Cra 136.

Tipo de riesgo: Medio Contaminación ambiental basuras.

Concepto técnico:
- Zona plana
- Contaminación por mala disposición de basuras.
- Servicios clandestinos
- Redes eléctricas en los 2 costados de la Cll.

Recomendaciones:
- Corregir ubicación de redes eléctricas.
- Legalizar servicios públicos
- Delimitar andenes.
- Corregir problema de basuras

N. Isabel Santamaría de Dg
Ing. Civil
2520203395
[signature]