Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1177

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Febrero 20 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SOP
BARRIO: VILLA CLEMENCIA
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION Cra. 97 Clle 57 C Sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundaciones

JUSTIFICACION TECNICA:
En época de lluvias fuertes encontramos inundación de calles
Faltan obras de drenaje en varios puntos del barrio
Servicios públicos ilegales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Canalización de aguas lluvias
Legalización de servicios públicos

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

000002

1177

CONCEPTO TECNICO

FECHA: Febrero 20/96
FECHA VISITA
BARRIO Villa Clemencia
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Carrera 97 Calle 57C Sur.
REFERENCIA OPES

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por Inundaciones

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- En epoca de lluvias fuertes encontramos inundacion de calles.
- faltan obras de drenaje en varios puntos del barrio
- Servicios publicos ilegales.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Canalizacion de aguas lluvias
- Legalizacion de servicios publicos

NOMBRE: Patricia Pachon Bella
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202258503
FIRMA: