Secretaria
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO No DI - 1504

1. LOCALIZACIÓN

LOCALIDAD:	Suba
BARRIO:	Tuna Alta
DIRECCIÓN:	Carrera 89 No. 154 - 10.
FECHA DE VISITA:	Mayo 30 del 2002.
SOLICITANTE:	Alcaldía Local.

2. ANTECEDENTES

De acuerdo con el estudio de zonificación de amenazas por fenómenos de remoción en masa, la zona presenta amenaza media.

3. DESCRIPCIÓN

En la visita técnica el día 30 de mayo del 2002 a la vivienda localizada en la carrera 89 No. 154A–10 Interior 4 de propiedad del señor Pascual Caita se encontró lo siguiente:

La vivienda localizada en la carrera 89 No. 154–10 se encuentra en la parte alta del talud de alta pendiente conformado por materiales heterogéneos alterados que presentan algún grado medio de meteorización. La edificación tiene una planta y está construida en diversos materiales mampostería, madera y lata y la cubierta en teja de zinc. El piso es en tierra y cemento. Se encuentra sobre un relleno heterogéneo, no tiene un sistema de cimentación definido.

El fenómeno que se presentó fue un deslizamiento de material de relleno y suelo orgánico afectando el patio de la vivienda, dejando un talud vertical de aproximadamente 5 metros de altura y a 1,50 metros de la vivienda.

El deslizamiento se presentó por saturación de los materiales principalmente por la infiltración de las aguas del sector, ya que se observa infiltración de aguas. Adicionalmente la ausencia de alcantarillado de aguas lluvias incrementan el aporte de aguas sobre los materiales.