Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.415
FECHA SOLICITUD: Abril 28 de 1995.
FECHA DE EMISION: Mayo 22 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO : Desarrollo Villa Morales
LOCALIDAD: Rafael Uribe Uribe.
UBICACION: Coordenadas medias N = 95.750 y E = 96.500
REF. OPES:

CONTENIDO
TIPO DE RIESGO: Riesgo Alto por Deslizamiento.
JUSTIFICACION TECNICA: Zona de pendientes fuertes. Presencia de áreas de deslizamiento ocasionadas por el inadecuado manejo de aguas.
CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

CT 415 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: VILLA FORMOSA
LOCALIDAD:
LOCALIZACION:
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:
Riesgo Alto. - Desprendimiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de ferrocarril con presencia de Aguas de Desprendimiento.
Deficiencia en el manejo de Aguas

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Mauricio Lince
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0717
FIRMA: