Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 720 SEGUNDA RECTIFICACION.

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 15 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
BARRIO: Santa Ana
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION Cra 91 Calle 131 A.
REF OPES: Segunda Rectificación . 720.
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo ambiental e inundación parcial en época de invierno.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana, suelos blandos y baja resistencia.
Desarrollo sin Personería Jurídica.
Servicios clandestinos, alcantarillado provisional y servicio de pozos sépticos.
Por falla en los sistemas de drenaje o ausencia total de éstos, se presenta inundación en época de invierno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Para cualquier clase de Construcción ensayo de Consolidación.
Construir sistemas de drenaje.

Original Firmado por:
José [illegible] Torres Jaca
DIRECTOR

000002

720

CONCEPTO TECNICO OPES	787
FECHA:	
FECHA VISITA	Mayo 15-96
BARRIO	Santa Ana
LOCALIDAD	Suba
LOCALIZACION	Cra 91 Clle 131A Rielif 720
REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	EAAB.
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO:	Bajo ambiental c inundación parcial en época de invierno.
b) JUSTIFICACION TECNICA:	- Zona plana, suelos blandos y baja resistencia - Desarrollo sin personería jurídica - Servicios clandestinos, alcantarillado provisional y servicio de pozos sépticos - Por falta en los sistemas de drenaje o ausencia total de estos se pre
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES	- Para cualquier clase de construcción ensayo de consolidación - Construir sistemas de drenaje.
NOMBRE:	Rafael Sdr. Pedro
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA No.:	2320203395
FIRMA:	[signature]

- Lenta inundación en época de invierno.

Original Firmado por: José Saúl Torres Páez

CONCEPTO TECNICO No. 720 (RECTIFICACION).
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Mayo 14 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
BARRIO: SANTA ANA.
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION Sin Nomenclatura.
REF OPES: Rectificación No. 720.
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Bajo ambiental e inundación en época de invierno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana , suelos muy blandos y baja resistencia.
Desarrollo sin personería Jurídica.
Servicios clandestinos sin alcantarillado y con servicio de pozos sépticos.
Contaminación ambiental por aguas negras.
Por falla en los sistemas de drenaje o ausencia total de éstos, se presentan inundaciones en época de invierno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Legalizar Servicios Públicos.
Para cualquier clase de construcción se requiere ensayo de Consolidación obligatorio.

Original Firmado por
José Fernando Díaz
DIRECTOR

CONCEPTO TECNICO OPES 785

FECHA:
FECHA VISITA Mayo 14-96.
BARRIO Santa Ana.
LOCALIDAD Suba
LOCALIZACION Sin nomenclatura
REFERENCIA OPES Rectificación Concepto 720 EAAB.

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Bajo ambiental e inundación en epoca de invierno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Zona plana suelos muy blandos y baja resistencia.
- Desarrollo sin personería jurídica.
- Servicios clandestinos, sin alcantarillado y con servicio de pozos sépticos.
* - Contaminación ambiental por aguas negras.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- Legalizar servicios públicos.
- Para cualquier clase de construcción se requiere ensayo de consolidación obligatorio

NOMBRE: Rafael Santamaría de Ríos
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25 20203795
FIRMA: [signature]

* Por falta en los sistemas de drenaje o ausencia total de éstos se presentan inundaciones en época de invierno.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 720

FECHA SOLICITUD: Septiembre 12 de 1995.
FECHA DE EMISION: Septiembre 26 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
BARRIO: Santa Ana y San Isidro.
LOCALIDAD: Suba
UBICACION:
REF. OPES: 1986

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonificación geotécnica I-P.
Desarrollos sin personería jurídica.
Servicios clandestinos, sin alcantarillado y con servicio de pozos sépticos.
Desarrollo situado sobre la ronda del Río Juan Amarillo.
Hay contaminación ambiental por las aguas negras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda rehubicar todas las familias por ser una zona de suelos arcillosos.
No se les debe dar servicios y se debe evitar las construcciones en esta zona.

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.