DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-6352
SUBDIRECCIÓN DE EMERGENCIAS
COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TECNICA
ADENDO No. 2 AL DIAGNÓSTICO TÉCNICO DI-5484

1. DATOS GENERALES DEL EVENTO

ATENDIÓ: CAMILO EDUARDO ESPINOSA ORTIZ				**SOLICITANTE**
COE	23	**MOVIL**	23	Comunidad
FECHA	22 de Marzo de 2012	**HORA**	3:00 pm	**VIGENCIA:** Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector

DIRECCIÓN:	Sector comprendido entre las Carreras 19 y 21 y las Calles 81 y 81G Sur	**ÁREA DIRECTA:**			1.5 Ha.				
BARRIO:	Arabia	**POBLACIÓN ATENDIDA:**			191				
UPZ:	68 - El Tesoro	**FAMILIAS**	59	**ADULTOS**	119	**NIÑOS**	71		
LOCALIDAD:	19 - Ciudad Bolívar	**PREDIOS EVALUADOS**		140					
CHIP:	AAA0029EYKC	**DOCUMENTO REMISORIO**			CR-14514				

Se presenta a continuación la aclaración, complementación o rectificación de la información presentada en el Diagnóstico Técnico DI-5484, el cual fue adelantado por personal del Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, luego de las situaciones de emergencias reportadas de acuerdo a los eventos SIRE 112672, 113613, 114919 y 117086 y atendidas los días 22 de Abril, 14 de Mayo, 7 de Junio, 30 de Julio y 8 de Agosto de 2011, en el sector de la Carrera 19 y la Carrera 21 entre la Calle 81G Bis sur y la Calle 81 Sur en el Barrio Arabia de la localidad de Ciudad Bolívar.

En el Diagnostico Técnico DI-5484, en el numeral **6 (AFECTACIONES)**, en la Tabla No. 3 se relacionan las viviendas evaluadas en el polígono definido en dicho Diagnóstico, el cual se presenta a continuación:

Tabla No. 3. Viviendas evaluadas dentro del polígono definido en el presente diagnóstico.

ID	RESPONSABLE	DIRECCION	MZ	LT	P	A	M	DAÑOS
1	VERONICA BELTRAN	CL 81 A SUR # 19 - 68	12	1	5	1	4	Ninguno
2	FLOR ALBA DÍAZ	CL 81 SUR # 19 - 53	12	3	15	5	10	Ninguno
3	FILOMENA MORA	CL 81 SUR # 19 - 33	12	8	1	1	0	Ninguno
4	OSWALDO GALLEGO	CL 81 SUR # 19 - 23	12	10	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
5	VICTOR ALIRIO BARRERA	CL 81 SUR # 19 - 19	12	11	2	2	0	Ninguno

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

ID	RESPONSABLE	DIRECCION	MZ	LT	P	A	M	DAÑOS
6	SOFIA TORRES	CL 81 SUR # 19 - 17	12	12	3	3	0	Ninguno
7	JOSE GABRIEL BARRAGAN	CL 81 SUR # 19 - 15	12	13	2	2	0	Ninguno
8	GLORIA SOFIA ROSAS TORRES	CL 81 A SUR # 19 - 06	12	16	5	2	3	Colapso parcial de un muro de cerramiento de la cocina, construido en material de recuperación.
9	MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA	CL 81 A SUR # 19 - 32	12	22	4	3	1	Ninguno
10	SUGEY BETANCOURT	SIN DATOS	14	1	3	1	2	Ninguno
11	ANA VIRGINIA ROMERO	CL 81 A # 19 - 27 SUR	14	7	4	3	1	Perdida de suelo de cimentación de la vivienda y colapso parcial de un muro de fachada construido en material de recuperación.
12	ROSA MARIA CAMACHO CRUZ	CL 81 A SUR # 19 - 23	14	9	5	2	3	Fisuras en muro perimetral de cerramiento, adyacente a un talud de corte.
13	JORGE E. SILVA	CL 81 A SUR # 19 - 05	14	10	2	2	0	Ninguno
14	ELSA MORERA	CL 81 B SUR # 19 - 06	14	11	5	2	3	Flujo de lodo el cual se deposito al interior de la vivienda, generando perdida de los enseres al interior de la vivienda.
15	ADAN CASTAÑEDA RAMIREZ	CL 81 B SUR # 19 - 08	14	12	1	1	0	Colapso parcial de un muro de cerramiento de una alcoba, construido en material de recuperación.
16	ALICIA SANCHEZ	CL 81 B SUR # 19 - 12	14	13	3	3	0	Fisuras en placa de constrapiso y muros.
17	MARIA DEL CARMEN RINCON	CL 81 B SUR # 19 - 16	14	14	3	1	2	Fisuras en placa de constrapiso y muros.
18	ANA LUISA ZUÑIGA	CL 81 B SUR # 19 - 36	14	16	4	2	2	Ninguno
19	AMANDA BETANCOUR/JAIME PULIDO	CL 81 B SUR # 19 - 54	14	19	2	2	0	Ninguno
20	BLANCA INES ALVAREZ	CL 81 B SUR # 19 - 70	14	20	4	2	2	Ninguno
21	MATILDE FLORENTINA ARIMEO	CL 81 B SUR # 19 - 65	16	1	2	2	0	Ninguno
22	GLADYS VALLECILLA	CL 81 B SUR # 19 - 81	16	2	2	2	0	Ninguno
23	ALFONSO GARZÓN RODRIGUEZ	CL 81 B SUR # 19-45	16	5	1	1	0	Fisuras en placa de constrapiso y muros. Adicionalmente se observan algunas grietas de tracción en el terreno adyacente a la vivienda.
24	F1: BLANCA AURORA ALVAREZ (PROPIETARIA 2 ADULTOS) F2: MARCELA PEÑA (ARRENDATARIA 2 ADULTOS 4 MENORES)	CL 81 B SUR # 19-39	16	6	8	4	4	Ninguno
25	LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS	CL 81 B SUR # 19 - 31	16	8	4	2	2	Ninguno
26	VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO	CL 81 B SUR # 19-21	16	9	6	3	3	Ninguno
27	PEDRO RAMIREZ	CL 81 B SUR # 19-15	16	10	6	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
28	JESUS FIERRO RUBIO	CL 81 C SUR # 19-14	16	11	5	2	3	Ninguno
29	GILBERTO DIAZ	CL 81 C SUR # 19-08	16	12	2	2	0	Ninguno
30	ERLEY RODRIGUEZ	CL 81 B BIS SUR # 19 - 03	16	13	4	2	2	Ninguno
31	JAIME	SIN DATOS	17	5	1	1	0	Ninguno

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

ID	RESPONSABLE	DIRECCION	MZ	LT	P	A	M	DAÑOS
32	TERESA CASTILLO	CL 81 C SUR # 19 - 57	17	6	2	1	1	Ninguno
33	HECTOR ARTURO GAVIRIA	CL 81 C SUR # 19 - 51	17	7	3	2	1	Ninguno
34	LILIANA GAVIRIA	CL 81 C SUR # 19 - 49	17	8	1	1	0	Ninguno
35	ORLANDO AVELLO	CL 81 C SUR # 19 - 31	17	9	1	1	0	Ninguno
36	URIEL CASTILLO	CL 81 C SUR # 19 - 33	17	10	5	2	3	Ninguno
37	JOSE GARCIA	CL 81 C SUR # 19 - 21	17	12	2	2	0	Ninguno
38	JADITH TEQUIA	CL 81 C SUR # 19 - 15	17	13	5	4	1	Ninguno
39	CESARIO JIMENEZ	CL 81 C SUR # 19 - 03	17	15	4	4	0	Ninguno
40	SIN DATOS	CL 81D SUR # 19-22	17	23	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
41	SIN DATOS	SIN DATOS	17	25	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
42	MARIA BERMUDES	CL 81 F SUR # 19 - 02	20	16	4	4	0	Ninguno
43	SANDRA CRISPIN	CL 81 F SUR # 19 - 10	20	17	5	3	2	Ninguno
44	JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ	CL 81 F SUR # 19 - 16	20	18	8	6	2	Ninguno
45	SIN DATOS	CL 81 F SUR # 19 - 26	20	19	3	2	1	Ninguno
46	SIN DATOS	CL 81 F SUR # 19 - 34	20	20	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Ninguno
47	ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ	CL 81 F SUR # 19 - 74	20	24	7	4	3	Ninguno
48	NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)	CL 81F SUR # 19-47	22	2	4	2	2	Ninguno
49	SIN DATOS	CL 81F SUR #19-29	22	5	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
50	LUIS TORRES CHAPARRO	CL 81F SUR # 19-21	22	9	3	2	1	Ninguno
51	HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ	CL 81 G SUR # 19 - 08	22	13	6	5	1	Ninguno
52	SIN DATOS	SIN DATOS	22	17	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
53	OTERO JIMENEZ	CL 81 G SUR # 19 - 23	22	18	3	2	1	Ninguno
54	MARIA	CL 81G Sur # 19-28	22	20	1	1	0	Ninguno
55	RITA NIÑO	CL 81 G SUR # 19 - 40	22	22	2	2	0	Ninguno
56	JOSE MODESTO HERNÁNDEZ	CL 81 F SUR # 19 - 65	22	23	5	3	2	Ninguno
57	MARIBEL	SIN DATOS	22	24	2	1	1	Ninguno

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

Por otra parte, en el numeral **8 (ACCIONES ADELANTADAS)** de este mismo Diagnóstico Técnico (DI-5484), el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias, realizó la inspección visual y evaluación cualitativa del nivel de amenaza y riesgo que se presenta en las viviendas y corredores viales ubicados en el sector comprendido por la Carrera 19 y la Carrera 21 entre la Calle 81G Bis sur y la Calle 81 Sur en el Barrio Arabia de la localidad de Ciudad Bolívar y del terreno aledaño al mismo. Durante la inspección visual se encontraron 57 predios construidos (Tabla No. 3), 72 lotes vacíos (Tabla No. 4 - Ver DI-5484) y 10 predios evacuados anteriormente e incluidos al programa de reasentamiento (Tabla No. 5 - Ver DI-5484), para un total de 139 predios visitados y evaluados.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

Adicionalmente, en el numeral No. **9 (CONCLUSIONES)**, las condiciones de estabilidad y habitabilidad de las viviendas que se encuentran consignadas a continuación en la Tabla No. 8, no se encuentran comprometidas en el corto plazo, a pesar de la presencia de los fenómenos de remoción en masa identificados; sin embargo es posible que en el mediano plazo, ante la presencia de avances de los mismos y/o ante la presencia de cargas dinámicas (sismo u otros), se presenten compromisos en dichas condiciones de estabilidad.

Tabla No. 8. Predios evaluados en el sector comprendido entre las por la Carrera 19 y la Carrera 21 entre la Calle 81G Bis sur y la Calle 81 Sur Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar, los cuales pueden presentar afectación en el mediano plazo ante avances retrogresivos de los fenómenos de remoción identificados.

No.	DIRECCION	MZ	LT	NOMBRE CABEZA DE FAMILA POR UNIDAD HABITACIONAL
1	CL 81 A SUR # 19 - 68	12	1	VERONICA BELTRAN
2	CL 81 SUR # 19 - 53	12	3	FLOR ALBA DÍAZ
3	CL 81 SUR # 19 - 33	12	8	FILOMENA MORA
4	CL 81 SUR # 19 - 23	12	10	OSWALDO GALLEGO
5	CL 81 SUR # 19 - 19	12	11	VICTOR ALIRIO BARRERA
6	CL 81 SUR # 19 - 17	12	12	SOFIA TORRES
7	CL 81 SUR # 19 - 15	12	13	JOSE GABRIEL BARRAGAN
8	CL 81 A SUR # 19 - 32	12	22	MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA
9	SIN DATOS	14	1	SUGEY BETANCOURT
10	CL 81 A SUR # 19 - 05	14	10	JORGE E. SILVA
11	CL 81 B SUR # 19 - 36	14	16	ANA LUISA ZUÑIGA
12	CL 81 B SUR # 19 - 54	14	19	AMANDA BETANCOUR/JAIME PULIDO
13	CL 81 B SUR # 19 - 70	14	20	BLANCA INES ALVAREZ
14	CL 81 B SUR # 19 - 65	16	1	MATILDE FLORENTINA ARIMEO
15	CL 81 B SUR # 19 - 81	16	2	GLADYS VALLECILLA
16	CL 81 B SUR # 19 - 31	16	8	LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS
17	CL 81 B SUR # 19-21	16	9	VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO
18	CL 81 B SUR # 19-15	16	10	PEDRO RAMIREZ
19	CL 81 C SUR # 19-14	16	11	JESUS FIERRO RUBIO
20	CL 81 C SUR # 19-08	16	12	GILBERTO DIAZ
21	CL 81 B BIS SUR # 19 - 03	16	13	ERLEY RODRIGUEZ
22	SIN DATOS	17	5	JAIME
23	CL 81 C SUR # 19 - 49	17	8	LILIANA GAVIRIA
24	CL 81 C SUR # 19 - 31	17	9	ORLANDO AVELLO
25	CL 81 C SUR # 19 - 33	17	10	URIEL CASTILLO
26	CL 81 C SUR # 19 - 21	17	12	JOSE GARCIA
27	CL 81 C SUR # 19 - 15	17	13	JADITH TEQUIA
28	CL 81 C SUR # 19 - 03	17	15	CESARIO JIMENEZ
29	CL 81D SUR # 19-22	17	23	SIN DATOS
30	SIN DATOS	17	25	SIN DATOS
31	CL 81 F SUR # 19 - 02	20	16	MARIA BERMUDES
32	CL 81 F SUR # 19 - 10	20	17	SANDRA CRISPIN
33	CL 81 F SUR # 19 - 16	20	18	JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ
34	CL 81 F SUR # 19 - 26	20	19	SIN DATOS
35	CL 81 F SUR # 19 - 34	20	20	SIN DATOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

No.	DIRECCION	MZ	LT	NOMBRE CABEZA DE FAMILA POR UNIDAD HABITACIONAL
36	CL 81 F SUR # 19 - 74	20	24	ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ
37	CL 81F SUR # 19-47	22	2	NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)
38	CL 81F SUR #19-29	22	5	SIN DATOS
39	CL 81F SUR # 19-21	22	9	LUIS TORRES CHAPARRO
40	CL 81 G SUR # 19 - 08	22	13	HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ
41	SIN DATOS	22	17	SIN DATOS
42	CL 81 G SUR # 19 - 23	22	18	OTERO JIMENEZ
43	CL 81G Sur # 19-28	22	20	MARIA
44	CL 81 G SUR # 19 - 40	22	22	RITA NIÑO
45	CL 81 F SUR # 19 - 65	22	23*	JOSE MODESTO HERNÁNDEZ
46	SIN DATOS	22	24*	MARIBEL

* **Nota:** Estos predios no estaban cartografiados por la SDP, por tal razón para fines del presente informe se les asignó los numerales 23 y 24.

Por último en el numeral **11 (RECOMENDACIONES),** el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE, recomendó entre otros: Incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias Localizadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable los predios ubicados en el Barrio Arabia y relacionados a continuación en la Tabla No. 9 del DI-5484. De igual manera, a los responsables de los predios ubicados en el Barrio Arabia relacionados a continuación en la Tabla No. 10, se les recomienda realizar un seguimiento permanente de las condiciones de estabilidad de la vivienda y del terreno en general e informar a esta entidad si se presentan cambios importantes que alteren o modifiquen su estabilidad.

Tabla No. 10. Relación de predios a incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable en el Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar.

NO.	RESPONSABLE PREDIO	DIRECCION	MZ	LT	NO. UNIDADES HABITACIONALES	NO. FAMILIAS	A	M
1	VERONICA BELTRAN	CL 81 A SUR # 19 - 68	12	1	1	1	1	4
2	FLOR ALBA DÍAZ	CL 81 SUR # 19 - 53	12	3	1	3	5	10
3	FILOMENA MORA	CL 81 SUR # 19 - 33	12	8	1	1	1	0
4	OSWALDO GALLEGO	CL 81 SUR # 19 - 23	12	10	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
5	VICTOR ALIRIO BARRERA	CL 81 SUR # 19 - 19	12	11	1	1	2	0
6	SOFIA TORRES	CL 81 SUR # 19 - 17	12	12	1	1	3	0
7	JOSE GABRIEL BARRAGAN	CL 81 SUR # 19 - 15	12	13	1	1	2	0
8	MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA	CL 81 A SUR # 19 - 32	12	22	1	1	3	1
9	SUGEY BETANCOURT	SIN DATOS	14	1	1	1	1	2
10	JORGE E. SILVA	CL 81 A SUR # 19 - 05	14	10	1	1	2	0
11	ANA LUISA ZUÑIGA	CL 81 B SUR # 19 - 36	14	16	1	1	2	2
12	AMANDA BETANCOUR/JAIME PULIDO	CL 81 B SUR # 19 - 54	14	19	1	1	2	0
13	BLANCA INES ALVAREZ	CL 81 B SUR # 19 - 70	14	20	1	1	2	2

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

NO.	RESPONSABLE PREDIO	DIRECCION	MZ	LT	NO. UNIDADES HABITACIONALES	NO. FAMILIAS	A	M
14	MATILDE FLORENTINA ARIMEO	CL 81 B SUR # 19 - 65	16	1	1	1	2	0
15	GLADYS VALLECILLA	CL 81 B SUR # 19 - 81	16	2	1	1	2	0
16	LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS	CL 81 B SUR # 19 - 31	16	8	1	2	2	2
17	VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO	CL 81 B SUR # 19-21	16	9	1	1	3	3
18	PEDRO RAMIREZ	CL 81 B SUR # 19-15	16	10	1	1	SIN DATOS	SIN DATOS
19	JESUS FIERRO RUBIO	CL 81 C SUR # 19-14	16	11	1	1	2	3
20	GILBERTO DIAZ	CL 81 C SUR # 19-08	16	12	1	1	2	0
21	ERLEY RODRIGUEZ	CL 81 B BIS SUR # 19 - 03	16	13	1	1	2	2
22	JAIME	SIN DATOS	17	5	1	1	1	0
23	LILIANA GAVIRIA	CL 81 C SUR # 19 - 49	17	8	1	1	1	0
24	ORLANDO AVELLO	CL 81 C SUR # 19 - 31	17	9	1	1	1	0
25	URIEL CASTILLO	CL 81 C SUR # 19 - 33	17	10	1	1	2	3
26	JOSE GARCIA	CL 81 C SUR # 19 - 21	17	12	1	1	2	0
27	JADITH TEQUIA	CL 81 C SUR # 19 - 15	17	13	1	1	4	1
28	CESARIO JIMENEZ	CL 81 C SUR # 19 - 03	17	15	1	1	4	0
29	SIN DATOS	CL 81D SUR # 19-22	17	23	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
30	SIN DATOS	SIN DATOS	17	25	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
31	MARIA BERMUDES	CL 81 F SUR # 19 - 02	20	16	1	1	4	0
32	SANDRA CRISPIN	CL 81 F SUR # 19 - 10	20	17	1	1	3	2
33	JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ	CL 81 F SUR # 19 - 16	20	18	1	2	6	2
34	SIN DATOS	CL 81 F SUR # 19 - 26	20	19	1	1	2	1
35	SIN DATOS – NO INGRESO	CL 81 F SUR # 19 - 34	20	20	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
36	ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ	CL 81 F SUR # 19 - 74	20	24	1	1	4	3
37	NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)	CL 81F SUR # 19-47	22	2	1	1	2	2
38	SIN DATOS	CL 81F SUR #19-29	22	5	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
39	LUIS TORRES CHAPARRO	CL 81F SUR # 19-21	22	9	1	1	2	1
40	HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ	CL 81 G SUR # 19 – 08 UNIDAD HABITACIONAL 1 CL 81 G SUR # 19 – 08 UNIDAD HABITACIONAL 2	22	13	2	2	5	1
41	SIN DATOS	SIN DATOS	22	17	2	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
42	OTERO JIMENEZ	CL 81 G SUR # 19 - 23	22	18	1	1	2	1
43	MARIA	CL 81G SUR # 19-28	22	20	1	1	1	0
44	RITA NIÑO	CL 81 G SUR # 19 - 40	22	22	1	1	2	0
45	JOSE MODESTO HERNÁNDEZ	CL 81 F SUR # 19 - 65	22	23*	1	1	3	2
46	MARIBEL	SIN DATOS	22	24*	1	1	1	1

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

***Nota:** Estos predios no estaban cartografiados por la SDP, por tal razón para fines del presente informe se les asignó los numerales 23 y 24

Por otra parte el FOPAE emitió el Diagnóstico Técnico No. DI-5913 como Adendo No. 1 al DI-5484, donde se incluye el predio con el ID 39 en la Tabla No. 3, Manzana 17 Lote 14, con nomenclatura Calle 81C Sur No. 19-09; adicionalmente se aclara que una vez revisada la información cartográfica que posee el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE y la información consignada en las bases cartográficas de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital - UACD, se logró constatar que el Lote 5 de la Manzana 17 corresponde a un lote vacío y el Lote 4 de la Manzana 17 corresponde al predio con nomenclatura Calle 81C Sur No. 19-69 donde habita el señor Jaime Sánchez y su familia; por lo anterior la información relacionada en la Tabla No. 3 del DI-5484 en la que se hace referencia a las viviendas evaluadas, se modifica de la siguiente manera:

Tabla No. 3. Viviendas evaluadas dentro del polígono definido en el presente diagnóstico (tabla como quedo modificada en el DI-5913).

ID	RESPONSABLE	DIRECCION	MZ	LT	P	A	M	DAÑOS
1	VERONICA BELTRAN	CL 81 A SUR # 19 - 68	12	1	5	1	4	Ninguno
2	FLOR ALBA DÍAZ	CL 81 SUR # 19 - 53	12	3	15	5	10	Ninguno
3	FILOMENA MORA	CL 81 SUR # 19 - 33	12	8	1	1	0	Ninguno
4	OSWALDO GALLEGO	CL 81 SUR # 19 - 23	12	10	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
5	VICTOR ALIRIO BARRERA	CL 81 SUR # 19 - 19	12	11	2	2	0	Ninguno
6	SOFIA TORRES	CL 81 SUR # 19 - 17	12	12	3	3	0	Ninguno
7	JOSE GABRIEL BARRAGAN	CL 81 SUR # 19 - 15	12	13	2	2	0	Ninguno
8	GLORIA SOFIA ROSAS TORRES	CL 81 A SUR # 19 - 06	12	16	5	2	3	Colapso parcial de un muro de cerramiento de la cocina, construido en material de recuperación.
9	MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA	CL 81 A SUR # 19 - 32	12	22	4	3	1	Ninguno
10	SUGEY BETANCOURT	SIN DATOS	14	1	3	1	2	Ninguno
11	ANA VIRGINIA ROMERO	CL 81 A # 19 - 27 SUR	14	7	4	3	1	Pérdida de suelo de cimentación de la vivienda y colapso parcial de un muro de fachada construido en material de recuperación.
12	ROSA MARIA CAMACHO CRUZ	CL 81 A SUR # 19 - 23	14	9	5	2	3	Fisuras en muro perimetral de cerramiento, adyacente a un talud de corte.
13	JORGE E. SILVA	CL 81 A SUR # 19 - 05	14	10	2	2	0	Ninguno
14	ELSA MORERA	CL 81 B SUR # 19 - 06	14	11	5	2	3	Flujo de lodo el cual se deposito al interior de la vivienda, generando perdida de los enseres al interior de la vivienda.
15	ADAN CASTAÑEDA RAMIREZ	CL 81 B SUR # 19 - 08	14	12	1	1	0	Colapso parcial de un muro de cerramiento de una alcoba, construido en material de recuperación.
16	ALICIA SANCHEZ	CL 81 B SUR # 19 - 12	14	13	3	3	0	Fisuras en placa de constrapiso y muros.
17	MARIA DEL CARMEN RINCON	CL 81 B SUR # 19 - 16	14	14	3	1	2	Fisuras en placa de constrapiso y muros.
18	ANA LUISA ZUÑIGA	CL 81 B SUR # 19 - 36	14	16	4	2	2	Ninguno
19	AMANDA BETANCOUR/JAIME	CL 81 B SUR # 19 - 54	14	19	2	2	0	Ninguno

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

ID	RESPONSABLE	DIRECCION	MZ	LT	P	A	M	DAÑOS
	PULIDO							
20	BLANCA INES ALVAREZ	CL 81 B SUR # 19 - 70	14	20	4	2	2	Ninguno
21	MATILDE FLORENTINA ARIMEO	CL 81 B SUR # 19 - 65	16	1	2	2	0	Ninguno
22	GLADYS VALLECILLA	CL 81 B SUR # 19 - 81	16	2	2	2	0	Ninguno
23	ALFONSO GARZÓN RODRIGUEZ	CL 81 B SUR # 19-45	16	5	1	1	0	Fisuras en placa de constrapiso y muros. Adicionalmente se observan algunas grietas de tracción en el terreno adyacente a la vivienda.
24	F1: BLANCA AURORA ALVAREZ (PROPIETARIA 2 ADULTOS) F2: MARCELA PEÑA (ARRENDATARIA 2 ADULTOS 4 MENORES)	CL 81 B SUR # 19-39	16	6	8	4	4	Ninguno
25	LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS	CL 81 B SUR # 19 - 31	16	8	4	2	2	Ninguno
26	VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO	CL 81 B SUR # 19-21	16	9	6	3	3	Ninguno
27	PEDRO RAMIREZ	CL 81 B SUR # 19-15	16	10	6	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
28	JESUS FIERRO RUBIO	CL 81 C SUR # 19-14	16	11	5	2	3	Ninguno
29	GILBERTO DIAZ	CL 81 C SUR # 19-08	16	12	2	2	0	Ninguno
30	ERLEY RODRIGUEZ	CL 81 B BIS SUR # 19 - 03	16	13	4	2	2	Ninguno
31	JAIME SANCHEZ	CL 81C SUR No. 19 - 69	17	4	6	2	4	Ninguno
32	TERESA CASTILLO	CL 81 C SUR # 19 - 57	17	6	2	1	1	Ninguno
33	HECTOR ARTURO GAVIRIA	CL 81 C SUR # 19 - 51	17	7	3	2	1	Ninguno
34	LILIANA GAVIRIA	CL 81 C SUR # 19 - 49	17	8	1	1	0	Ninguno
35	ORLANDO AVELLO	CL 81 C SUR # 19 - 31	17	9	1	1	0	Ninguno
36	URIEL CASTILLO	CL 81 C SUR # 19 - 33	17	10	5	2	3	Ninguno
37	JOSE GARCIA	CL 81 C SUR # 19 - 21	17	12	2	2	0	Ninguno
38	JADITH TEQUIA	CL 81 C SUR # 19 - 15	17	13	5	4	1	Ninguno
39	YISEL CATERINE AVELLO GUTIERREZ	CL 81 C SUR # 19 - 09	17	14	3	2	1	Ninguno
40	CESARIO JIMENEZ	CL 81 C SUR # 19 - 03	17	15	4	4	0	Ninguno
41	SIN DATOS	CL 81D SUR # 19-22	17	23	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
42	SIN DATOS	SIN DATOS	17	25	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
43	MARIA BERMUDES	CL 81 F SUR # 19 - 02	20	16	4	4	0	Ninguno
44	SANDRA CRISPIN	CL 81 F SUR # 19 - 10	20	17	5	3	2	Ninguno
45	JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ	CL 81 F SUR # 19 - 16	20	18	8	6	2	Ninguno
46	SIN DATOS	CL 81 F SUR # 19 - 26	20	19	3	2	1	Ninguno
47	SIN DATOS	CL 81 F SUR # 19 - 34	20	20	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Ninguno
48	ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ	CL 81 F SUR # 19 - 74	20	24	7	4	3	Ninguno
49	NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)	CL 81F SUR # 19-47	22	2	4	2	2	Ninguno

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

ID	RESPONSABLE	DIRECCION	MZ	LT	P	A	M	DAÑOS
50	SIN DATOS	CL 81F SUR #19-29	22	5	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
51	LUIS TORRES CHAPARRO	CL 81F SUR # 19-21	22	9	3	2	1	Ninguno
52	HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ	CL 81 G SUR # 19 - 08	22	13	6	5	1	Ninguno
53	SIN DATOS	SIN DATOS	22	17	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
54	OTERO JIMENEZ	CL 81 G SUR # 19 - 23	22	18	3	2	1	Ninguno
55	MARIA	CL 81G Sur # 19-28	22	20	1	1	0	Ninguno
56	RITA NIÑO	CL 81 G SUR # 19 - 40	22	22	2	2	0	Ninguno
57	JOSE MODESTO HERNÁNDEZ	CL 81 F SUR # 19 - 65	22	23	5	3	2	Ninguno
58	MARIBEL	SIN DATOS	22	24	2	1	1	Ninguno

De igual manera el DI-5913 modifico la Tabla No. 4 de predios vacios, la cual se puede ver sobre el documento en comento.

Asi mismo el DI-5913 modificó la Tabla No. 8 "*Predios evaluados en el sector comprendido entre las por la Carrera 19 y la Carrera 21 entre la Calle 81G Bis sur y la Calle 81 Sur Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar, los cuales pueden presentar afectación en el mediano plazo ante avances retrogresivos de los fenómenos de remoción identificados*" del DI-5484, de la siguiente manera:

Tabla No. 8. Predios evaluados en el sector comprendido entre las por la Carrera 19 y la Carrera 21 entre la Calle 81G Bis sur y la Calle 81 Sur Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar, los cuales pueden presentar afectación en el mediano plazo ante avances retrogresivos de los fenómenos de remoción identificados (tabla como quedo modificada en el DI-5913).

No.	DIRECCION	MZ	LT	NOMBRE CABEZA DE FAMILA POR UNIDAD HABITACIONAL
1	CL 81 A SUR # 19 - 68	12	1	VERONICA BELTRAN
2	CL 81 SUR # 19 - 53	12	3	FLOR ALBA DÍAZ
3	CL 81 SUR # 19 - 33	12	8	FILOMENA MORA
4	CL 81 SUR # 19 - 23	12	10	OSWALDO GALLEGO
5	CL 81 SUR # 19 - 19	12	11	VICTOR ALIRIO BARRERA
6	CL 81 SUR # 19 - 17	12	12	SOFIA TORRES
7	CL 81 SUR # 19 - 15	12	13	JOSE GABRIEL BARRAGAN
8	CL 81 A SUR # 19 - 32	12	22	MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA
9	SIN DATOS	14	1	SUGEY BETANCOURT
10	CL 81 A SUR # 19 - 05	14	10	JORGE E. SILVA
11	CL 81 B SUR # 19 - 36	14	16	ANA LUISA ZUÑIGA
12	CL 81 B SUR # 19 - 54	14	19	AMANDA BETANCOUR/JAIME PULIDO
13	CL 81 B SUR # 19 - 70	14	20	BLANCA INES ALVAREZ
14	CL 81 B SUR # 19 - 65	16	1	MATILDE FLORENTINA ARIMEO

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

No.	DIRECCION	MZ	LT	NOMBRE CABEZA DE FAMILA POR UNIDAD HABITACIONAL
15	CL 81 B SUR # 19 - 81	16	2	GLADYS VALLECILLA
16	CL 81 B SUR # 19 - 31	16	8	LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS
17	CL 81 B SUR # 19-21	16	9	VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO
18	CL 81 B SUR # 19-15	16	10	PEDRO RAMIREZ
19	CL 81 C SUR # 19-14	16	11	JESUS FIERRO RUBIO
20	CL 81 C SUR # 19-08	16	12	GILBERTO DIAZ
21	CL 81 B BIS SUR # 19-03	16	13	ERLEY RODRIGUEZ
22	CL 81 C SUR # 19 - 69	17	4	JAIME SANCHEZ
23	CL 81 C SUR # 19 - 49	17	8	LILIANA GAVIRIA
24	CL 81 C SUR # 19 - 31	17	9	ORLANDO AVELLO
25	CL 81 C SUR # 19 - 33	17	10	URIEL CASTILLO
26	CL 81 C SUR # 19 - 21	17	12	JOSE GARCIA
27	CL 81 C SUR # 19 - 15	17	13	JADITH TEQUIA
28	CL 81 C SUR # 19 - 15	17	14	YISEL CATERINE AVELLO GUTIERREZ
29	CL 81 C SUR # 19 - 03	17	15	CESARIO JIMENEZ
30	CL 81D SUR # 19-22	17	23	SIN DATOS
31	SIN DATOS	17	25	SIN DATOS
32	CL 81 F SUR # 19 - 02	20	16	MARIA BERMUDES
33	CL 81 F SUR # 19 - 10	20	17	SANDRA CRISPIN
34	CL 81 F SUR # 19 - 16	20	18	JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ
35	CL 81 F SUR # 19 - 26	20	19	SIN DATOS
36	CL 81 F SUR # 19 - 34	20	20	SIN DATOS
37	CL 81 F SUR # 19 - 74	20	24	ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ
38	CL 81F SUR # 19-47	22	2	NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)
39	CL 81F SUR #19-29	22	5	SIN DATOS
40	CL 81F SUR # 19-21	22	9	LUIS TORRES CHAPARRO
41	CL 81 G SUR # 19 - 08	22	13	HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ
42	SIN DATOS	22	17	SIN DATOS
43	CL 81 G SUR # 19 - 23	22	18	OTERO JIMENEZ
44	CL 81G Sur # 19-28	22	20	MARIA
45	CL 81 G SUR # 19 - 40	22	22	RITA NIÑO
46	CL 81 F SUR # 19 - 65	22	23*	JOSE MODESTO HERNÁNDEZ
46	SIN DATOS	22	24*	MARIBEL

* **Nota:** Estos predios no estaban cartografiados por la SDP, por tal razón para fines del presente informe se les asignó los numerales 23 y 24.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

Por último el Diagnóstico Técnico No. DI-5913 modificó la Tabla No. 10 "*Relación de predios a incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable en el Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar*", de la siguiente manera:

Tabla No. 10. Relación de predios a incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable en el Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar (tabla como quedo modificada en el DI-5913).

NO.	RESPONSABLE PREDIO	DIRECCION	MZ	LT	NO. UNIDADES HABITACIONALES	NO. FAMILIAS	A	M
1	VERONICA BELTRAN	CL 81 A SUR # 19 - 68	12	1	1	1	1	4
2	FLOR ALBA DÍAZ	CL 81 SUR # 19 - 53	12	3	1	3	5	10
3	FILOMENA MORA	CL 81 SUR # 19 - 33	12	8	1	1	1	0
4	OSWALDO GALLEGO	CL 81 SUR # 19 - 23	12	10	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
5	VICTOR ALIRIO BARRERA	CL 81 SUR # 19 - 19	12	11	1	1	2	0
6	SOFIA TORRES	CL 81 SUR # 19 - 17	12	12	1	1	3	0
7	JOSE GABRIEL BARRAGAN	CL 81 SUR # 19 - 15	12	13	1	1	2	0
8	MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA	CL 81 A SUR # 19 - 32	12	22	1	1	3	1
9	SUGEY BETANCOURT	SIN DATOS	14	1	1	1	1	2
10	JORGE E. SILVA	CL 81 A SUR # 19 - 05	14	10	1	1	2	0
11	ANA LUISA ZUÑIGA	CL 81 B SUR # 19 - 36	14	16	1	1	2	2
12	AMANDA BETANCOUR/JAIME PULIDO	CL 81 B SUR # 19 - 54	14	19	1	1	2	0
13	BLANCA INES ALVAREZ	CL 81 B SUR # 19 - 70	14	20	1	1	2	2
14	MATILDE FLORENTINA ARIMEO	CL 81 B SUR # 19 - 65	16	1	1	1	2	0
15	GLADYS VALLECILLA	CL 81 B SUR # 19 - 81	16	2	1	1	2	0
16	LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS	CL 81 B SUR # 19 - 31	16	8	1	2	2	2
17	VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO	CL 81 B SUR # 19-21	16	9	1	1	3	3
18	PEDRO RAMIREZ	CL 81 B SUR # 19-15	16	10	1	1	SIN DATOS	SIN DATOS
19	JESUS FIERRO RUBIO	CL 81 C SUR # 19-14	16	11	1	1	2	3
20	GILBERTO DIAZ	CL 81 C SUR # 19-08	16	12	1	1	2	0
21	ERLEY RODRIGUEZ	CL 81 B BIS SUR # 19 - 03	16	13	1	1	2	2
22	JAIME SANCHEZ	CL 81 C SUR # 19 - 69	17	4	1	6	2	4
23	LILIANA GAVIRIA	CL 81 C SUR # 19 - 49	17	8	1	1	1	0
24	ORLANDO AVELLO	CL 81 C SUR # 19 - 31	17	9	1	1	1	0
25	URIEL CASTILLO	CL 81 C SUR # 19 - 33	17	10	1	1	2	3
26	JOSE GARCIA	CL 81 C SUR # 19 - 21	17	12	1	1	2	0
27	JADITH TEQUIA	CL 81 C SUR # 19 - 15	17	13	1	1	4	1
28	YISEL KATERINE AVELLO GUTIERREZ	CL 81 C SUR # 19 - 09	17	14	1	1	2	1
29	CESARIO JIMENEZ	CL 81 C SUR # 19 - 03	17	15	1	1	4	0
30	SIN DATOS	CL 81D SUR # 19-22	17	23	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

NO.	RESPONSABLE PREDIO	DIRECCION	MZ	LT	NO. UNIDADES HABITACIONALES	NO. FAMILIAS	A	M
31	SIN DATOS	SIN DATOS	17	25	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
32	MARIA BERMUDES	CL 81 F SUR # 19 - 02	20	16	1	1	4	0
33	SANDRA CRISPIN	CL 81 F SUR # 19 - 10	20	17	1	1	3	2
34	JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ	CL 81 F SUR # 19 - 16	20	18	1	2	6	2
35	SIN DATOS	CL 81 F SUR # 19 - 26	20	19	1	1	2	1
36	SIN DATOS – NO INGRESO	CL 81 F SUR # 19 - 34	20	20	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
37	ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ	CL 81 F SUR # 19 - 74	20	24	1	1	4	3
38	NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)	CL 81F SUR # 19-47	22	2	1	1	2	2
39	SIN DATOS	CL 81F SUR #19-29	22	5	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
40	LUIS TORRES CHAPARRO	CL 81F SUR # 19-21	22	9	1	1	2	1
41	HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ	CL 81 G SUR # 19 – 08 UNIDAD HABITACIONAL 1 CL 81 G SUR # 19 – 08 UNIDAD HABITACIONAL 2	22	13	2	2	5	1
42	SIN DATOS	SIN DATOS	22	17	2	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
43	OTERO JIMENEZ	CL 81 G SUR # 19 - 23	22	18	1	1	2	1
44	MARIA	CL 81G SUR # 19-28	22	20	1	1	1	0
45	RITA NIÑO	CL 81 G SUR # 19 - 40	22	22	1	1	2	0
46	JOSE MODESTO HERNÁNDEZ	CL 81 F SUR # 19 - 65	22	23*	1	1	3	2
47	MARIBEL	SIN DATOS	22	24*	1	1	1	1

Nota: Estos predios no estaban cartografiados por la SDP, por tal razón para fines del presente informe se les asignó los numerales 23 y 24

2. ACLARACIONES

a. Se modifica la Tabla No. 3 "*Viviendas evaluadas dentro del polígono definido en el presente diagnóstico*", del DI-5913 (Adendo No. 1 del DI-5484), donde se incluye el predio de la Calle 81G Sur No. 19-80 con el ID 59, en el cual habita la familia de la señora Mariela Suarez Sandoval, debido a que dicho predio se encuentra dentro del polígono definido en el DI-5484 el cual no fue incorporado en su momento. Adicionalmente una vez revizada la información cartográfica que posee el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE y la información consignada en las bases cartográficas de la Unidad Administrativa de Catastro Distrital - UACD y de la Secretaría de Planeación Distrital - SPD, información cartográfica utilizada durante la elaboración del DI-5484, se logró constatar el predio de la Calle 81G Sur No. 19-80, se encontraba construido. Es importante aclarar que el predio en comento no se encuentra cartografiado, por lo tanto para efectos del presente informe se le asigno el lote 25 de la manzana 22 (ver figura 1), por tal razón la tabla 3 se modifica de la siguiente manera:

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

Tabla No. 3. Viviendas evaluadas dentro del polígono definido en el presente diagnóstico (tabla modificada en el presente informe).

ID	RESPONSABLE	DIRECCION	MZ	LT	P	A	M	DAÑOS
1	VERONICA BELTRAN	CL 81 A SUR # 19 - 68	12	1	5	1	4	Ninguno
2	FLOR ALBA DÍAZ	CL 81 SUR # 19 - 53	12	3	15	5	10	Ninguno
3	FILOMENA MORA	CL 81 SUR # 19 - 33	12	8	1	1	0	Ninguno
4	OSWALDO GALLEGO	CL 81 SUR # 19 - 23	12	10	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
5	VICTOR ALIRIO BARRERA	CL 81 SUR # 19 - 19	12	11	2	2	0	Ninguno
6	SOFIA TORRES	CL 81 SUR # 19 - 17	12	12	3	3	0	Ninguno
7	JOSE GABRIEL BARRAGAN	CL 81 SUR # 19 - 15	12	13	2	2	0	Ninguno
8	GLORIA SOFIA ROSAS TORRES	CL 81 A SUR # 19 - 06	12	16	5	2	3	Colapso parcial de un muro de cerramiento de la cocina, construido en material de recuperación.
9	MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA	CL 81 A SUR # 19 - 32	12	22	4	3	1	Ninguno
10	SUGEY BETANCOURT	SIN DATOS	14	1	3	1	2	Ninguno
11	ANA VIRGINIA ROMERO	CL 81 A # 19 - 27 SUR	14	7	4	3	1	Perdida de suelo de cimentación de la vivienda y colapso parcial de un muro de fachada construido en material de recuperación.
12	ROSA MARIA CAMACHO CRUZ	CL 81 A SUR # 19 - 23	14	9	5	2	3	Fisuras en muro perimetral de cerramiento, adyacente a un talud de corte.
13	JORGE E. SILVA	CL 81 A SUR # 19 - 05	14	10	2	2	0	Ninguno
14	ELSA MORERA	CL 81 B SUR # 19 - 06	14	11	5	2	3	Flujo de lodo el cual se deposito al interior de la vivienda, generando perdida de los enseres al interior de la vivienda.
15	ADAN CASTAÑEDA RAMIREZ	CL 81 B SUR # 19 - 08	14	12	1	1	0	Colapso parcial de un muro de cerramiento de una alcoba, construido en material de recuperación.
16	ALICIA SANCHEZ	CL 81 B SUR # 19 - 12	14	13	3	3	0	Fisuras en placa de constrapiso y muros.
17	MARIA DEL CARMEN RINCON	CL 81 B SUR # 19 - 16	14	14	3	1	2	Fisuras en placa de constrapiso y muros.
18	ANA LUISA ZUÑIGA	CL 81 B SUR # 19 - 36	14	16	4	2	2	Ninguno
19	AMANDA BETANCOUR/JAIME PULIDO	CL 81 B SUR # 19 - 54	14	19	2	2	0	Ninguno
20	BLANCA INES ALVAREZ	CL 81 B SUR # 19 - 70	14	20	4	2	2	Ninguno
21	MATILDE FLORENTINA ARIMEO	CL 81 B SUR # 19 - 65	16	1	2	2	0	Ninguno
22	GLADYS VALLECILLA	CL 81 B SUR # 19 - 81	16	2	2	2	0	Ninguno
23	ALFONSO GARZÓN RODRIGUEZ	CL 81 B SUR # 19-45	16	5	1	1	0	Fisuras en placa de constrapiso y muros. Adicionalmente se observan algunas grietas de tracción en el terreno adyacente a la vivienda.
24	F1: BLANCA AURORA ALVAREZ (PROPIETARIA 2 ADULTOS) F2: MARCELA PEÑA (ARRENDATARIA 2 ADULTOS 4 MENORES)	CL 81 B SUR # 19-39	16	6	8	4	4	Ninguno

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

ID	RESPONSABLE	DIRECCION	MZ	LT	P	A	M	DAÑOS
25	LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS	CL 81 B SUR # 19 - 31	16	8	4	2	2	Ninguno
26	VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO	CL 81 B SUR # 19-21	16	9	6	3	3	Ninguno
27	PEDRO RAMIREZ	CL 81 B SUR # 19-15	16	10	6	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
28	JESUS FIERRO RUBIO	CL 81 C SUR # 19-14	16	11	5	2	3	Ninguno
29	GILBERTO DIAZ	CL 81 C SUR # 19-08	16	12	2	2	0	Ninguno
30	ERLEY RODRIGUEZ	CL 81 B BIS SUR # 19 - 03	16	13	4	2	2	Ninguno
31	JAIME SANCHEZ	CL 81C SUR No. 19 - 69	17	4	6	2	4	Ninguno
32	TERESA CASTILLO	CL 81 C SUR # 19 - 57	17	6	2	1	1	Ninguno
33	HECTOR ARTURO GAVIRIA	CL 81 C SUR # 19 - 51	17	7	3	2	1	Ninguno
34	LILIANA GAVIRIA	CL 81 C SUR # 19 - 49	17	8	1	1	0	Ninguno
35	ORLANDO AVELLO	CL 81 C SUR # 19 - 31	17	9	1	1	0	Ninguno
36	URIEL CASTILLO	CL 81 C SUR # 19 - 33	17	10	5	2	3	Ninguno
37	JOSE GARCIA	CL 81 C SUR # 19 - 21	17	12	2	2	0	Ninguno
38	JADITH TEQUIA	CL 81 C SUR # 19 - 15	17	13	5	4	1	Ninguno
39	YISEL CATERINE AVELLO GUTIERREZ	CL 81 C SUR # 19 - 09	17	14	3	2	1	Ninguno
40	CESARIO JIMENEZ	CL 81 C SUR # 19 - 03	17	15	4	4	0	Ninguno
41	SIN DATOS	CL 81D SUR # 19-22	17	23	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
42	SIN DATOS	SIN DATOS	17	25	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
43	MARIA BERMUDES	CL 81 F SUR # 19 - 02	20	16	4	4	0	Ninguno
44	SANDRA CRISPIN	CL 81 F SUR # 19 - 10	20	17	5	3	2	Ninguno
45	JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ	CL 81 F SUR # 19 - 16	20	18	8	6	2	Ninguno
46	SIN DATOS	CL 81 F SUR # 19 - 26	20	19	3	2	1	Ninguno
47	SIN DATOS	CL 81 F SUR # 19 - 34	20	20	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Ninguno
48	ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ	CL 81 F SUR # 19 - 74	20	24	7	4	3	Ninguno
49	NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)	CL 81F SUR # 19-47	22	2	4	2	2	Ninguno
50	SIN DATOS	CL 81F SUR #19-29	22	5	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
51	LUIS TORRES CHAPARRO	CL 81F SUR # 19-21	22	9	3	2	1	Ninguno
52	HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ	CL 81 G SUR # 19 - 08	22	13	6	5	1	Ninguno
53	SIN DATOS	SIN DATOS	22	17	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS	Sin acceso a la vivienda
54	OTERO JIMENEZ	CL 81 G SUR # 19 - 23	22	18	3	2	1	Ninguno
55	MARIA	CL 81G Sur # 19-28	22	20	1	1	0	Ninguno
56	RITA NIÑO	CL 81 G SUR # 19 - 40	22	22	2	2	0	Ninguno
57	JOSE MODESTO HERNÁNDEZ	CL 81 F SUR # 19 - 65	22	23	5	3	2	Ninguno
58	MARIBEL	SIN DATOS	22	24	2	1	1	Ninguno

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

ID	RESPONSABLE	DIRECCION	MZ	LT	P	A	M	DAÑOS
59	MARIELA SUAREZ SANDOVAL	CL 81G SUR # 19 - 80	22	25*	2	2	0	Ninguno

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

* **Nota:** Estos predios no estaban cartografiados por la SDP, por tal razón para fines del presente informe se les asignó los numerales 23, 24 y 25.

b. Teniendo en cuenta la modificación descrita y realizada en el literal "a." del presente informe, se modifica la Tabla No. 8 del DI-5913 (Adendo No. 1 del DI-5484) "*Predios evaluados en el sector comprendido entre las por la Carrera 19 y la Carrera 21 entre la Calle 81G Bis sur y la Calle 81 Sur Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar, los cuales pueden presentar afectación en el mediano plazo ante avances retrogresivos de los fenómenos de remoción identificados*", incluyendo el predio de la Calle 81G Sur No. 19-80 con el ID 46, de la siguiente manera:

Tabla No. 8. Predios evaluados en el sector comprendido entre las por la Carrera 19 y la Carrera 21 entre la Calle 81G Bis sur y la Calle 81 Sur Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar, los cuales pueden presentar afectación en el mediano plazo ante avances retrogresivos de los fenómenos de remoción identificados (tabla modificada en el presente informe).

No.	DIRECCION	MZ	LT	NOMBRE CABEZA DE FAMILA POR UNIDAD HABITACIONAL
1	CL 81 A SUR # 19 - 68	12	1	VERONICA BELTRAN
2	CL 81 SUR # 19 - 53	12	3	FLOR ALBA DÍAZ
3	CL 81 SUR # 19 - 33	12	8	FILOMENA MORA
4	CL 81 SUR # 19 - 23	12	10	OSWALDO GALLEGO
5	CL 81 SUR # 19 - 19	12	11	VICTOR ALIRIO BARRERA
6	CL 81 SUR # 19 - 17	12	12	SOFIA TORRES
7	CL 81 SUR # 19 - 15	12	13	JOSE GABRIEL BARRAGAN
8	CL 81 A SUR # 19 - 32	12	22	MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA
9	SIN DATOS	14	1	SUGEY BETANCOURT
10	CL 81 A SUR # 19 - 05	14	10	JORGE E. SILVA
11	CL 81 B SUR # 19 - 36	14	16	ANA LUISA ZUÑIGA
12	CL 81 B SUR # 19 - 54	14	19	AMANDA BETANCOUR/JAIME PULIDO
13	CL 81 B SUR # 19 - 70	14	20	BLANCA INES ALVAREZ
14	CL 81 B SUR # 19 - 65	16	1	MATILDE FLORENTINA ARIMEO
15	CL 81 B SUR # 19 - 81	16	2	GLADYS VALLECILLA
16	CL 81 B SUR # 19 - 31	16	8	LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS
17	CL 81 B SUR # 19-21	16	9	VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO
18	CL 81 B SUR # 19-15	16	10	PEDRO RAMIREZ
19	CL 81 C SUR # 19-14	16	11	JESUS FIERRO RUBIO
20	CL 81 C SUR # 19-08	16	12	GILBERTO DIAZ

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

No.	DIRECCION	MZ	LT	NOMBRE CABEZA DE FAMILA POR UNIDAD HABITACIONAL
21	CL 81 B BIS SUR # 19-03	16	13	ERLEY RODRIGUEZ
22	CL 81 C SUR # 19 - 69	17	4	JAIME SANCHEZ
23	CL 81 C SUR # 19 - 49	17	8	LILIANA GAVIRIA
24	CL 81 C SUR # 19 - 31	17	9	ORLANDO AVELLO
25	CL 81 C SUR # 19 - 33	17	10	URIEL CASTILLO
26	CL 81 C SUR # 19 - 21	17	12	JOSE GARCIA
27	CL 81 C SUR # 19 - 15	17	13	JADITH TEQUIA
28	CL 81 C SUR # 19 - 15	17	14	YISEL CATERINE AVELLO GUTIERREZ
29	CL 81 C SUR # 19 - 03	17	15	CESARIO JIMENEZ
30	CL 81D SUR # 19-22	17	23	SIN DATOS
31	SIN DATOS	17	25	SIN DATOS
32	CL 81 F SUR # 19 - 02	20	16	MARIA BERMUDES
33	CL 81 F SUR # 19 - 10	20	17	SANDRA CRISPIN
34	CL 81 F SUR # 19 - 16	20	18	JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ
35	CL 81 F SUR # 19 - 26	20	19	SIN DATOS
36	CL 81 F SUR # 19 - 34	20	20	SIN DATOS
37	CL 81 F SUR # 19 - 74	20	24	ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ
38	CL 81F SUR # 19-47	22	2	NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)
39	CL 81F SUR #19-29	22	5	SIN DATOS
40	CL 81F SUR # 19-21	22	9	LUIS TORRES CHAPARRO
41	CL 81 G SUR # 19 - 08	22	13	HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ
42	SIN DATOS	22	17	SIN DATOS
43	CL 81 G SUR # 19 - 23	22	18	OTERO JIMENEZ
44	CL 81G Sur # 19-28	22	20	MARIA
45	CL 81 G SUR # 19 - 40	22	22	RITA NIÑO
46	CL 81 F SUR # 19 - 65	22	23*	JOSE MODESTO HERNÁNDEZ
46	SIN DATOS	22	24*	MARIBEL
47	CL 81G SUR # 19 - 80	22	25*	MARIELA SUAREZ SANDOVAL

* **Nota:** Estos predios no estaban cartografiados por la SDP, por tal razón para fines del presente informe se les asignó los numerales 23, 24 y 25.

c. Así mismo, también se modifica la Tabla No. 10 del DI-5913 (Adendo No. 1 del DI-5484), "*Relación de predios a incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable en el Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar*", incluyendo el predio de la Calle 81G Sur No. 19-80 con el ID 48, de la siguiente manera:

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

Tabla No. 10. Relación de predios a incluir con Prioridad Técnica Uno (1) en el Programa de Reasentamiento de Familias ubicadas en Zonas de Alto Riesgo No Mitigable en el Barrio Arabia de la Localidad de Ciudad Bolívar (tabla modificada en el presente informe).

NO.	RESPONSABLE PREDIO	DIRECCION	MZ	LT	NO. UNIDADES HABITACIONALES	NO. FAMILIAS	A	M
1	VERONICA BELTRAN	CL 81 A SUR # 19 - 68	12	1	1	1	1	4
2	FLOR ALBA DÍAZ	CL 81 SUR # 19 - 53	12	3	1	3	5	10
3	FILOMENA MORA	CL 81 SUR # 19 - 33	12	8	1	1	1	0
4	OSWALDO GALLEGO	CL 81 SUR # 19 - 23	12	10	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
5	VICTOR ALIRIO BARRERA	CL 81 SUR # 19 - 19	12	11	1	1	2	0
6	SOFIA TORRES	CL 81 SUR # 19 - 17	12	12	1	1	3	0
7	JOSE GABRIEL BARRAGAN	CL 81 SUR # 19 - 15	12	13	1	1	2	0
8	MARIA DE JESUS GÓMEZ MORA	CL 81 A SUR # 19 - 32	12	22	1	1	3	1
9	SUGEY BETANCOURT	SIN DATOS	14	1	1	1	1	2
10	JORGE E. SILVA	CL 81 A SUR # 19 - 05	14	10	1	1	2	0
11	ANA LUISA ZUÑIGA	CL 81 B SUR # 19 - 36	14	16	1	1	2	2
12	AMANDA BETANCOUR/JAIME PULIDO	CL 81 B SUR # 19 - 54	14	19	1	1	2	0
13	BLANCA INES ALVAREZ	CL 81 B SUR # 19 - 70	14	20	1	1	2	2
14	MATILDE FLORENTINA ARIMEO	CL 81 B SUR # 19 - 65	16	1	1	1	2	0
15	GLADYS VALLECILLA	CL 81 B SUR # 19 - 81	16	2	1	1	2	0
16	LUIS TIBAQUIRA / LADY ROCIO CONTRERAS	CL 81 B SUR # 19 - 31	16	8	1	2	2	2
17	VICTOR MANUEL PINTO CAMACHO	CL 81 B SUR # 19-21	16	9	1	1	3	3
18	PEDRO RAMIREZ	CL 81 B SUR # 19-15	16	10	1	1	SIN DATOS	SIN DATOS
19	JESUS FIERRO RUBIO	CL 81 C SUR # 19-14	16	11	1	1	2	3
20	GILBERTO DIAZ	CL 81 C SUR # 19-08	16	12	1	1	2	0
21	ERLEY RODRIGUEZ	CL 81 B BIS SUR # 19 - 03	16	13	1	1	2	2
22	JAIME SANCHEZ	CL 81 C SUR # 19 - 69	17	4	1	6	2	4
23	LILIANA GAVIRIA	CL 81 C SUR # 19 - 49	17	8	1	1	1	0
24	ORLANDO AVELLO	CL 81 C SUR # 19 - 31	17	9	1	1	1	0
25	URIEL CASTILLO	CL 81 C SUR # 19 - 33	17	10	1	1	2	3
26	JOSE GARCIA	CL 81 C SUR # 19 - 21	17	12	1	1	2	0
27	JADITH TEQUIA	CL 81 C SUR # 19 - 15	17	13	1	1	4	1
28	YISEL KATERINE AVELLO GUTIERREZ	CL 81 C SUR # 19 - 09	17	14	1	1	2	1
29	CESARIO JIMENEZ	CL 81 C SUR # 19 - 03	17	15	1	1	4	0
30	SIN DATOS	CL 81D SUR # 19-22	17	23	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
31	SIN DATOS	SIN DATOS	17	25	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
32	MARIA BERMUDES	CL 81 F SUR # 19 - 02	20	16	1	1	4	0
33	SANDRA CRISPIN	CL 81 F SUR # 19 - 10	20	17	1	1	3	2

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

NO.	RESPONSABLE PREDIO	DIRECCION	MZ	LT	NO. UNIDADES HABITACIONALES	NO. FAMILIAS	A	M
34	JEANETH CRISPIN RODRIGUEZ	CL 81 F SUR # 19 - 16	20	18	1	2	6	2
35	SIN DATOS	CL 81 F SUR # 19 - 26	20	19	1	1	2	1
36	SIN DATOS – NO INGRESO	CL 81 F SUR # 19 - 34	20	20	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
37	ANA CECILIA MONGUI HERNANDEZ	CL 81 F SUR # 19 - 74	20	24	1	1	4	3
38	NINNI JOHANA VERGUEZ (ARRENDATARIA)	CL 81F SUR # 19-47	22	2	1	1	2	2
39	SIN DATOS	CL 81F SUR #19-29	22	5	1	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
40	LUIS TORRES CHAPARRO	CL 81F SUR # 19-21	22	9	1	1	2	1
41	HIDELFONSO VIERA / OSCAR JADIR SANCHEZ	CL 81 G SUR # 19 – 08 UNIDAD HABITACIONAL 1 CL 81 G SUR # 19 – 08 UNIDAD HABITACIONAL 2	22	13	2	2	5	1
42	SIN DATOS	SIN DATOS	22	17	2	SIN DATOS	SIN DATOS	SIN DATOS
43	OTERO JIMENEZ	CL 81 G SUR # 19 - 23	22	18	1	1	2	1
44	MARIA	CL 81G SUR # 19-28	22	20	1	1	1	0
45	RITA NIÑO	CL 81 G SUR # 19 - 40	22	22	1	1	2	0
46	JOSE MODESTO HERNÁNDEZ	CL 81 F SUR # 19 - 65	22	23*	1	1	3	2
47	MARIBEL	SIN DATOS	22	24*	1	1	1	1
48	MARIELA SUAREZ SANDOVAL	CL 81G SUR # 19 - 80	22	25*	1	1	2	0

P: Total Personas A: Adultos N: Niños

* **Nota:** Estos predios no estaban cartografiados por la SDP, por tal razón para fines del presente informe se les asignó los numerales 23, 24 y 25.




Figura 1. Localización de los predios incluidos evaluados del Barrio Arabia en la Localidad de Ciudad Bolivar.

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

d. Se agrega una recomendación adicional (resaltada y en cursiva) para el punto evaluado, modificando de la siguiente manera el numeral **11 (RECOMENDACIONES)**:

- **Se recomienda no urbanizar ni construir los predios que se listan en la Tabla No. 11, que corresponden a lotes vacíos y/o en proceso de construcción, que por su estado actual, su uso urbano debe quedar restringido, y que deben ser destinados como suelo de protección por riesgo, en cumplimiento del artículo 90 del Decreto 619 de 2000 (POT), y teniendo en cuenta la alta amenaza que presentan ante el proceso de remoción en masa identificado en el desarrollo Cedritos Sur I Sector de la localidad de Ciudad Bolívar.**

Tabla 11. Predios vacíos, donde no se evidenció construcción alguna o que se encontraban en proceso de construcción y sin habitar.

No.	DIRECCION	MZ	LT	OBSERVACION
1	CL 81 SUR # 19 - 63	12	2	LOTE VACIO
2	SIN DATOS	12	4	LOTE VACIO
3	SIN DATOS	12	5	LOTE VACIO
4	SIN DATOS	12	6	LOTE VACIO
5	SIN DATOS	12	7	LOTE VACIO
6	SIN DATOS	12	9	LOTE VACIO
7	SIN DATOS	12	14	LOTE VACIO
8	SIN DATOS	12	15	LOTE VACIO
9	SIN DATOS	12	20	LOTE VACIO
10	SIN DATOS	12	21	LOTE VACIO
11	SIN DATOS	12	23	LOTE VACIO
12	SIN DATOS	12	24	LOTE VACIO
13	SIN DATOS	12	25	LOTE VACIO
14	SIN DATOS	12	26	LOTE VACIO
15	CL 81 A SUR # 19 - 58	12	27	LOTE EN OBRA
16	SIN DATOS	14	2	LOTE VACIO
17	SIN DATOS	14	3	LOTE VACIO
18	SIN DATOS	14	5	LOTE VACIO
19	SIN DATOS	14	6	LOTE VACIO
20	SIN DATOS	14	8	LOTE VACIO
21	SIN DATOS	14	15	LOTE VACIO
22	SIN DATOS	14	18	LOTE VACIO
23	SIN DATOS	14	21	LOTE VACIO
24	SIN DATOS	16	3	LOTE VACIO
25	SIN DATOS	16	4	LOTE VACIO
26	SIN DATOS	16	7	LOTE VACIO

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

No.	DIRECCION	MZ	LT	OBSERVACION
27	SIN DATOS	17	1	LOTE VACIO
28	SIN DATOS	17	2	LOTE VACIO
29	SIN DATOS	17	3	LOTE VACIO
30	SIN DATOS	17	4	LOTE VACIO
31	SIN DATOS	17	11	LOTE VACIO
32	SIN DATOS	17	14	LOTE VACIO
33	SIN DATOS	17	17	LOTE VACIO
34	SIN DATOS	17	18	LOTE VACIO
35	SIN DATOS	17	21	LOTE VACIO
36	SIN DATOS	17	24	LOTE VACIO
37	SIN DATOS	17	26	LOTE VACIO
38	SIN DATOS	17	27	LOTE VACIO
39	SIN DATOS	17	28	LOTE VACIO
40	SIN DATOS	20	1	LOTE VACIO
41	SIN DATOS	20	2	LOTE VACIO
42	SIN DATOS	20	3	LOTE VACIO
43	SIN DATOS	20	4	LOTE VACIO
44	SIN DATOS	20	5	LOTE VACIO
45	SIN DATOS	20	6	LOTE VACIO
46	SIN DATOS	20	7	LOTE VACIO
47	SIN DATOS	20	8	LOTE VACIO
48	SIN DATOS	20	9	LOTE VACIO
49	SIN DATOS	20	10	LOTE VACIO
50	SIN DATOS	20	14	LOTE VACIO
51	SIN DATOS	20	21	LOTE VACIO
52	SIN DATOS	20	22	LOTE VACIO
53	SIN DATOS	20	23	LOTE VACIO
54	SIN DATOS	20	25	LOTE VACIO
55	SIN DATOS	20	26	LOTE VACIO
56	SIN DATOS	20	27	LOTE VACIO
57	SIN DATOS	20	28	LOTE VACIO
58	SIN DATOS	22	1	LOTE VACIO
59	SIN DATOS	22	3	LOTE VACIO
60	SIN DATOS	22	4	LOTE VACIO
61	SIN DATOS	22	6	LOTE VACIO
62	SIN DATOS	22	7	LOTE VACIO

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov

No.	DIRECCION	MZ	LT	OBSERVACION
63	SIN DATOS	22	8	LOTE VACIO
64	SIN DATOS	22	10	LOTE VACIO
65	SIN DATOS	22	11	LOTE VACIO
66	SIN DATOS	22	12	LOTE VACIO
67	SIN DATOS	22	14	LOTE VACIO
68	SIN DATOS	22	15	LOTE VACIO
69	SIN DATOS	22	16	LOTE VACIO
70	SIN DATOS	22	19	LOTE VACIO
71	SIN DATOS	22	21	LOTE VACIO
72	SIN DATOS	12	19	LOTE VACIO

Finalmente se reitera, que el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias FOPAE, mantiene las conclusiones, advertencias y recomendaciones impartidas mediante el DI-5484, con excepción de las tablas 3, 4, 8 y 10, las cuales se modifican mediante el presente Diagnostico Técnico aclaratorio.

NOMBRE	CAMILO EDUARDO ESPINOSA ORTIZ
PROFESIÓN	INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN RECURSOS HIDRAULICOS Y MEDIO AMBIENTE
MATRÍCULA	25202117500 CND
	Elaboró
NOMBRE	TUILO ISMAEL VILLAMIL VEGA
PROFESIÓN	INGENIERO DE MINAS - ESP. EN GERENCIA DE RECURSOS NATURALES
MATRÍCULA	25218 - 75094 CND
	Revisó
Vo. Bo.	MARGARITA CORDOBA GARCÍA SUBDIRECTORA DE EMERGENCIAS

Diagonal 47 No. 77B -09 Interior 11 - Conmutador: 4292801 Fax. 4292833 - Bogotá D.C. - Colombia
Página Web: www.fopae.gov.co y www.sire.gov.co mail: fopae@fopae.gov