Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 253

FECHA SOLICITUD: Marzo 10 de 1995.
FECHA DE EMISION: Marzo 28 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.
BARRIO : Desarrollo Cartagena.
LOCALIDAD: Santafé.
UBICACION: Carrera 1 con Calle 1.
REF. OPES: 0458.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Medio Por Deslizamiento.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona IV-M.
Zona de pendiente suave y se presenta escorrentía de aguas que ocacionan arrastre de material.
Presencia de todos los servicios públicos básicos.
La Red Vial se encuentra pavimentada en su mayoría.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Evitar los cortes en el suelo, por encontrarse en zonas de deslizamiento.

CT 253. 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES N. 82.

FECHA: Marzo 21 - 95
FECHA VISITA:
BARRIO: Cartagena..
LOCALIDAD: Santafe.
LOCALIZACION: Clle 1ª Cra 1ª
REFERENCIA OPES: 0458

CONTENIDO Foto 95-5-27.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): IV-M

a) TIPO DE RIESGO: Alto - Deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA: Presencia de todos los servicios, la mayoría de ellos pavimentados.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda no hacer obras por el alto riesgo de deslizamiento que hay en toda la zona.

NOMBRE: Isabel de Pgg
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202395.
FIRMA: Isabel Santamaría de Pgg

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: MARZO 10/95
FECHA VISITA:
BARRIO: Cartagena
LOCALIDAD: Santafe
LOCALIZACION: Calle 11 Cra 19.
REFERENCIA OPES: 0458

CONTENIDO 95-5-27

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

MEDIO - DESLIZAMIENTO

b) JUSTIFICACION TECNICA:

ZONAS DE PENDIENTE SUAVE CON RED VIAL EN UN 80% PAVIMENTADA PRESENCIA DE SERVICIOS, ESCORRENTIA DE AGUAS QUE OCASIONAN ARRASTRE DE MATERIAL.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: ALBERTO GARCIA
PROFESION: GEOLOGO
MATRICULA No. 0737
FIRMA:

GT # 253

000004

