Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 1

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	2 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	CAJA DE VIVIENDA POPULAR
BARRIO:	Argelia II (Puntual)
LOCALIDAD:	BOSA
UBICACION:	Calle 58F No 90B-17 sur
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

RIESGO MEDIO POR INUNDACION

JUSTIFICACION TECNICA:

Construcción de 1 piso en material, techo en teja de eternit, muros y estructuras en buen estado. Vías sin pavimentar, servicios públicos básicos incompletos.
Predio ubicado en una zona plana, sobre la ronda técnica del río tunjuelito.
Problemas de empozamiento de aguas lluvias por falta de drenaje del sector y reflujo por tubería de alcantarillado por encontrarse del mismo nivel del caudal medio del río.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

No existe información suficiente sobre la delimitación de la ronda técnica del río Tunjuelito (Actualizada)
Se requiere estudios de factibilidad para la instalación de válvulas de reflujo en las tuberías de alcantarillado y su respectiva legalización por la empresa de servicios.
Estudio de factibilidad de instalación de colectores de aguas lluvias para drenar el sector.

NOMBRE:	JAVIER PAVA
PROFESION:	Ing. Geólogo
MATRICULA:	15223-49048
FIRMA:	

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.