| CONCEPTO TECNICO No. 1932 |
|---|
| |
| **FECHA SOLICITUD:** |
| **FECHA DE EMISION: Agosto 03 de 1,996** |
| **ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldia Local** |
| **BARRIO: Santa Bárbara** |
| **LOCALIDAD: Bosa** |
| **UBICACION : Calle 58 No 114-22** |
| **REF OPES:** |
| |
| **CONTENIDO** |
| **TIPO DE RIESGO:**<br>**Alto por inundación.** |
| **JUSTIFICACION TECNICA:**<br>**Lote con presencia del nivel freático alto, ubicado en zona baja y plana.**<br>**las vias se encuentran sin pavimentar.**<br>**Poseen sistema de acueducto y alcantarillado comunitario y servicio de energia en convenio.**<br>**El barrio se encuentra en desarrollo.** |
| **CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**<br>**Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.** |

| CONCEPTO TECNICO No. 1932 |
|---|
| |
| **FECHA SOLICITUD:** |
| **FECHA DE EMISION: Agosto 03 de 1,996** |
| **ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldia Local** |
| **BARRIO: Santa Bárbara** |
| **LOCALIDAD: Bosa** |
| **UBICACION : Calle 58 No 114-22** |
| **REF OPES:** |
| |
| **CONTENIDO** |
| **TIPO DE RIESGO:**<br>**Alto por inundación.** |
| **JUSTIFICACION TECNICA:**<br>**Lote con presencia del nivel freático alto, ubicado en zona baja y plana.**<br>**las vias se encuentran sin pavimentar.**<br>**Poseen sistema de acueducto y alcantarillado comunitario y servicio de energia en convenio.**<br>**El barrio se encuentra en desarrollo.** |
| **CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**<br>**Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.** |

| CONCEPTO TECNICO No. 1932 |
|---|
| |
| **FECHA SOLICITUD:** |
| **FECHA DE EMISION: Agosto 03 de 1,996** |
| **ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldia Local** |
| **BARRIO: Santa Bárbara** |
| **LOCALIDAD: Bosa** |
| **UBICACION : Calle 58 No 114-22** |
| **REF OPES:** |
| |
| **CONTENIDO** |
| **TIPO DE RIESGO:**<br>**Alto por inundación.** |
| **JUSTIFICACION TECNICA:**<br>**Lote con presencia del nivel freático alto, ubicado en zona baja y plana.**<br>**las vías se encuentran sin pavimentar.**<br>**Possen sistema de acueducto y alcantarillado comunitario y servicio de energía en convenio.**<br>**El barrio se encuentra en desarrollo.** |
| **CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:**<br>**Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.** |

1932

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA** Agosto 3 de 1996
**BARRIO** Santa Bárbara
**LOCALIDAD** Bosa
**LOCALIZACION** Calle 58 No. 114-22
**REFERENCIA OPES**

**CONTENIDO** Alcaldía Local

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :**

**a) TIPO DE RIESGO:**
: Alto, por inundación

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

Lote con presencia de nivel freático alto, ubicado en zona baja y plana.
Las vias se encuentran sin pavimentar
Poseen sistema de acueducto y alcantarillado comunitario
servicio de energía en convenio
El barrio se encuentra en desarroll.

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

- Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

**NOMBRE:** Jose Luis Daza T.
**PROFESION:** Ingeniero civil
**MATRICULA No.:** 25202-34527 CND
**FIRMA:**