Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 265

FECHA SOLICITUD: Marzo 17 de 1995.

FECHA DE EMISION: Marzo 30 de 1995.

ENTIDAD SOLICITANTE: D.A.P.D.

BARRIO : Lote San Antonio.

LOCALIDAD: Suba.

UBICACION: Calle 140 Nº 92-52.

REF. OPES: 9506084.

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Ninguno.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona III-P, zona plana de suelos muy compresibles y de baja resistencia.
La zona cuenta con los servicios públicos básicos.
Red Vial se encuentra pavimentada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

CT 265 000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: [illegible]
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: SUBA
LOCALIZACION: CAPE HC # 92-52
REFERENCIA OPES: 9606084

CONTENIDO 95-6 3

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

Ninguno

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona plana geologicamente, ubicada en el centro de Suba Lote desocupado, con presencia de todos los servicios en los alrededores. Area oficial. Red vial pavimentada

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alberto Lincon
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0795
FIRMA: [signature]

Alcaldía Mayor de Santafe de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 91

FECHA: Marzo A/95
FECHA VISITA:
BARRIO:
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Calle 140 No. 92-52
REFERENCIA OPES: 9506084.

CONTENIDO Foto - 95-6-3

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P. Suelos blandos de baja resistencia.

a) TIPO DE RIESGO: Ninguno.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Sólo para construir frente a Centro-Suba, con presencia de servicios, calles bien pavimentadas.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Ensayo de Consolidación obligatorio.

NOMBRE: Rafael de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 9520203395
FIRMA: Rafael Santamaría de Rojas