Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.

SI PUDIMOS PODEMOS, SIGAMOS AHORRANDO AGUA

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 195

FECHA DE SOLICITUD	: FEBRERO 21-97
FECHA DE EMISION	ABRIL 24 - 97
ENTIDAD SOLICITANTE	: E.A.A.B. Dirección Diseño
BARRIO	: ESCOCIA VI SECTORES 1,2,3
LOCALIDAD	: BOSA
UBICACION	: CRA. 96A POR CALLE 57A
REF. OPES	: 642

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

-El barrio se encuentra en desarrollo, localizado en zona plana de suelos muy blandos de baja resistencia
- Las vías se encuentran sin pavimentar erosionadas por acción de Las lluvias.
- Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía en convenio .

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Construir sistemas de drenaje, con el fin de mitigar el riesgo existente.

NOMBRE : ISABEL SANTAMARIA DE ROJAS
PROFESION INGENIERA CIVIL
MATRICULA No. 2520203395
FIRMA :

IMPRENTA DISTRITAL