Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 432

FECHA SOLICITUD: Julio 13 de 1995.
FECHA DE EMISION: Julio 17 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.E.E.B.
BARRIO: Villa Rosita
LOCALIDAD: Usme
UBICACION: Km 10 Vía a Villavicencio
REF. OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental

JUSTIFICACION TECNICA:

Geológicamente la ladera es segura y no presenta riesgo. Debido a la pendiente del terreno se presenta escorrrentía.
Se encuentra en proceso de formación, existe alcantarillado de aguas lluvias y el alcantarillado de aguas negras es por autoconstrucción y las vías se encuentran sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

000002

~~CT-680~~
CT-432

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA:
BARRIO: Villa Rosita
LOCALIDAD: Usme
LOCALIZACION: Km 10 Vía Usme
REFERENCIA OPES: EEB

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO:

G

b) JUSTIFICACION TECNICA:
GEOLOGICAMENTE LA LADERA ES SEGURA, LA ESCOMBRERA PRESENTA EL MAYOR RIESGO DEBIDO A LA PENDIENTE DEL TERRENO.
BARRIO EN PROCESO DE FORMACION. NO SE OBSERVAN VIVIENDAS EN LOTES. AGUAS NEGRAS AUTOCONSTRUCCION VIAS SIN PAVIMENTAR.
GEOLOGICAMENTE NO PRESENTA RIESGO. SERVICIOS DE AGUA LLUVIAS, ALCANTARILLADOS POR AUTO CONSTRUCCION. EL ASENTAMIENTO ESTA EN PROCESO DE FORMACION SE CLASIFICARA EL RIESGO AMBIENTAL. (NO EXISTEN VIVIENDAS, SOLO LOTES DELIMITADOS).

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

NOMBRE: Alvaro Rincon
PROFESION: Geologo
MATRICULA No. 0497