Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1719
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Junio 4 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía de Usme.
BARRIO: Gran Yomasa II Sector. Quebrada Bolonia.
LOCALIDAD:Usme.
UBICACION Cra 4 C bis calle 81 este.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Alto por erosión e inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de pendiente moderada, cruzado por una quebrada de aguas negras contaminada, con presencia de basuras y desechos que pueden ocasionar represamientos y traer como consecuencia inundaciones.
Tambien observamos el terreno inestable y socavado por la fuerza de las aguas de la quebrada.
Existen viviendas que no respetan la ronda técnica la cual tampoco está demarcada.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar la canalización de la quebrada, lo cual sería la única forma de mitigar el riesgo.
Delimitar y hacer respetar la ronda técnica.

00000

1719

CONCEPTO TECNICO OPES
FECHA: **FECHA VISITA** **BARRIO** Gran Famosa II sector (Quebrada Bolonia) **LOCALIDAD** Usme **LOCALIZACION** Cra 4C Bis Cle 8 Este ✓ **REFERENCIA OPES**
CONTENIDO Alcaldía
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :
a) TIPO DE RIESGO: Alto por erosión e Inundación
b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona de pendiente moderada, cruzado por una quebrada de aguas negras contaminada, con presencia de basuras y desechos que pueden ocasionar represamientos y traer como consecuencia inundaciones. Tambien observamos el terreno inestable y socavado por la fuerza de las aguas de la quebrada. - existen viviendas que no respetan la Ronda tecnica, esta tampoco esta demarcada.
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES - Realizar la canalización de esta quebrada, es la unica forma de mitigar el riesgo. - Delimitar y hacer respetar la ronda tecnica.
NOMBRE: Patricia Pachón B. **PROFESION:** Ing. Civil **MATRICULA No.:** 2520258503 **FIRMA:** [signature] [signature] Ing. Civil 2520203395