Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 946

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Noviembre 3 de 1995

ENTIDAD SOLICITANTE:

BARRIO: LUCERO ALTO- BRISAS DEL VOLADOR

LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

UBICACION: Calle 76B No. 20-61

REF: OPES

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

ALTO- DESLIZAMIENTOS

JUSTIFICACIÓN TECNICA:

Zona con pendientes muy fuertes, calles destapadas, presencia de cárcavas y deslizamientos en roca. El mecanismo de falla más frecuente corresponde a la caida de bloques y fallas planares. El predio se ubica en la pata de la cantera a unos 50 metros de la pared.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se debe evitar la proliferación de canteras, no permitir que las calles se hagan paralelas al rumbo de la estratificación. Evitar colocar estructuras sobre cárcavas y reforestar.

DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

*04 946

CONCEPTO TECNICO OPES

No 538

FECHA: Nov. 3-95
FECHA VISITA: Nov-7-95
BARRIO: Lucero alto - Brisas del Bolador.
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
LOCALIZACION: Calle 70B No. 20-61
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS):

a) TIPO DE RIESGO: Alto - deslizamientos

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona con pendientes muy fuertes ellos destapados presencia de Cárcavas y deslizamientos en Roca. El mecanismo de falla mas frecuente corresponde a la caida de bloques y fallas planares. El predio se ubica en la pata de la Cantera a unos 30 mts de la pared.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se debe evitar la proliferación de Canteras no permitir q' los coites se hagan paralelos al [illegible] de la estratificación. Evitar colocar estructuras sobre carcavas y Reforestar.

NOMBRE: Gabriel Santamaría de Rojas
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: [signature]