Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1299

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Marzo 11 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: SOP
BARRIO: SAN ANTONIO
LOCALIDAD: Bosa
UBICACION Cra 102 A # 69 C - 22
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por inundación

JUSTIFICACION TECNICA:
Vias afectadas por las aguas lluvias en época de invierno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1299 0002

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Marzo 11/96
ECHA VISITA
ARRIO San Antonio
CALIDAD Bosa
CALIZACION Kra 10zA # 69C-22
FERENCIA OPES

CONTENIDO

SOP

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

) TIPO DE RIESGO:

Bajo x inundación

) JUSTIFICACION TECNICA:

-Vias afectadas por las aguas lluvias en época de invierno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Realizar ensayo de consolidación para cualquier tipo de construcción

OMBRE: Patricia Pachón Bo
ROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25 [illegible] 25 8503
IRMA:

Salud Santander D.C.
Ing. Ariel
25702033 95

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.