ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

DIAGNÓSTICO TECNICO No. DI-2389

1. LOCALIZACION

LOCALIDAD	:	Ciudad bolívar (19)
BARRIO	:	El Paraíso
DIRECCION	:	Calle 71I Sur # 27P-74
FECHA DE VISITA	:	Mayo 5 de 2005
SOLICITANTE	:	Julio Roberto Peraza Solano Teléfono 766 51 84
ÁREA DE INFLUENCIA	:	0.5 ha
VIGENCIA	:	Temporal mientras no se modifique significativamente las condiciones físicas del sector o se realicen obras de mitigación.

2. ANTECEDENTES

El presente diagnóstico es adendo al DIAGNÓSTICO TÉCNICO No. DI-2208 de fecha 29-10-2004, donde se registró la situación de emergencia por deslizamiento en el predio de propiedad del Señor Julio Roberto Peraza Solano, ubicado en la Calle 71I Sur # 27P-74 (margen derecha quebrada Peña Colorada).

De acuerdo con el diagnóstico antecedente se tenía que realizar la consulta a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá EAAB ESP, con relación a proyectos de reasentamiento de familias en la cuenca de la quebrada Peña Colorada. De acuerdo con la comunicación 1-00179 (S-2005-002066) remitida por la EAAB, se informa que dicha empresa no realiza reasentamiento de familias por encontrarse dentro de la zona de ronda y preservación ambiental de ríos y quebradas, sino por obra exclusivamente. Igualmente informa la EAAB que no tiene proyectos de inversión en la zona en mención.

3. DESCRIPCION GENERAL

El avance del deslizamiento en la margen derecha de la quebrada Peña Colorada, continúa generando la reducción del confinamiento lateral de la vivienda ubicada en la Calle 71I Sur # 27P-74, afectando la zona de habitación construida en mampostería no confinada (en bloque), sin lugar a aumentar la restricción al uso de dicha parte de la vivienda establecido en el momento de la visita.

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Se recomienda incorporar a la familia del Señor Julio Roberto Peraza Solano, en el proyecto de reasentamiento de familias en alto riesgo no mitigable con prioridad uno (1), por encontrarse afectada por deslizamiento la vivienda de su propiedad, que se ubicada en la nomenclatura Calle 71I Sur # 27P - 74 del barrio El Paraíso de la localidad Ciudad Bolívar.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D. C.

Secretaría
GOBIERNO

DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

Teniendo en cuenta los problemas de seguridad para los menores de edad que habitan la vivienda, debido a la cercanía del escarpe del deslizamiento, se recomienda proceder a la evacuación de la familia mientras se adelanta el proceso de reasentamiento.

Las conclusiones y recomendaciones del presente diagnóstico están basadas en las características externas, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan de su alcance.

NOMBRE: EDSON ORLANDO HOYOS CERÓN
PROFESIÓN: INGENIERO CIVIL
MATRICULA: 25202 - 63206 CND

Vo. Bo.:

ING. DIANA PATRICIA ARÉVALO
COORDINADORA TÉCNICA