Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 736

FECHA SOLICITUD: Septiembre 12 de 1995.
FECHA DE EMISION: Septiembre 26 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
BARRIO: Villa Hermosa.
LOCALIDAD: Suba.
UBICACION: Ronda del Caño La Conejera 40%.
REF. OPES: 1986

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zonificación geotécnica III-P y I-P.
Zona Plana.
Red vial bien demarcada, sin pavimentar.
Acueducto provisional.
Mas o menos un 40% de las viviendas estan construidas sobre la ronda de la quebrada La Conejera.
Esta quebrada era de aguas limpias y se contamino con el desague de aguas negras en ella.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Se recomienda rehubicar las familias que se encuentran sobre la ronda y hacer sistemas de drenaje de aguas negras con el fin de evitar inundaciones en época invernal.

OK

Carrera 8a. No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

000002

736

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES No. 354

FECHA: Sep. 7-95
FECHA VISITA: Sep. 7-95
BARRIO: Villa Hermosa
LOCALIDAD: Suba
LOCALIZACION: Ronda del Caño la Conejera 40%
REFERENCIA OPES: 1986

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): III-P, IP.

a) TIPO DE RIESGO: Alto. Contaminación por aguas Negras.

b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana calles sin drenados, sin pavimentos acued. provisional. Construcción de más o menos un 40% de los viviendas sobre la Ronda de la Conejera (esta quebrada era de aguas limpias y el Contaminó con el desagüe de las aguas Negras en ella.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Se recomienda Reubicar las personas que se encuentran sobre la Ronda, y hacer sistema de drenaje de aguas negras con el fin de evitar inundaciones en epoca invernal

NOMBRE: Raul de Rgs
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Raul Santamaría de Rgs