Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1643
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Mayo 27 de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local Bosa.
BARRIO: Santafe III
LOCALIDAD:Bosa.
UBICACION Cra 114 No. 55 B -03.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por inundación en época de invierno.

JUSTIFICACION TECNICA:
Vivienda construida en bloque de ladrillo de un piso.
Posee alcantarillado provisional y servicio de energía clandestino.
Se encuentra ubicada en una zona de topografía plana y en una calle sin pavimentar.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Mejorar los sistemas de alcantarillado.

000003

AR
1643

Fecha: Mayo 27 de 1996

Barrio: Santafé III

Localidad: Bosa

Localización: Cra 114 No. 55B-03

- Tipo de riesgo: Medio por inundación en época de invierno

- Justificación técnica:

Vivienda construida en blogue de ladrillo de un piso. Posee alcantarillado provisional y servicio de energía clandestino. Se encuentra ubicada en una zona de topografía plana y en una calle sin pavimentar.

- Consideraciones y Recomendaciones

Mejoras los sistemas de alcantarillado

José Luis Daza T.
Ingeniero Civil
Mat. 25207-34527 CND

Banco de Occ
Ing. Civil
25202033 55

000004

ALCALDIA DE BOSA
Localidad 7a.
Santafé de Bogotá D.C.
Radicado 1430
Fecha 2 ABR. 1996
1249/96

Santafé de Bogotá D.C Abril 1 de 1.996

Doctora

MARIA CRISTINA SUAREZ PEÑUELA

Alcaldesa Alcadia menor Bosa

E. S, D.

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fín de solicitar un certificado de alto riesgo para el predio ubicado en la Kra 11A# 55B03 Santafé III Sector esto por cuanto me la exigen para el subsidio de vivienda.

Agradezco la atención y colaboración a la presente.

Atentamente.,

Pedro Ariza Rodriguez

PEDRO ARIZA RODRIGUEZ

CC No 5.712.910 DE PUENTE NACIONAL (SANTANDER)

7750416

Requiere concepto de OPES