Secretaría
GOBIERNO

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.

DIRECCION DE PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS

DIAGNOSTICO DE EMERGENCIA No. DI-1534

Atienden La Emergencia:
DPAE: MOVIL 9, EQT 9, 6

Reporta La Emergencia: Comunidad

Datos Generales sobre el Evento:

Fecha:	Julio 17 de 2002
Dirección :	Calle 69 N Sur # 18 J - 33 Sur
Barrio:	**EL TRIUNFO SUR**
Localidad:	Ciudad Bolívar

Descripción del Evento:
En el talud que conforma la margen izquierda de la quebrada de Limas a la altura del barrio El Triunfo Sur (Calle 69N Sur ó 71 Sur), se presentó un deslizamiento traslacional en material de relleno y suelo residual, afectando la esquina norte de la vivienda donde habita la señora Ruelia Mejía y su familia.

El deslizamiento se genera por la saturación del material, que junto con el desconfinamiento contribuye a la aparición de eventos amenazantes de fenómenos de remoción en masa.

Personas e infraestructura afectadas:
Vivienda en material de recuperación de un nivel. Siendo vulnerable al tipo de fenómeno que allí se presenta.

Acciones Adelantadas:
Evacuación preventiva de la siguiente vivienda:

- Carrera 18H # 76 - 32 Sur

RECOMENDACIONES:

Incluir en el Proyecto de Reubicación de Familias en Alto Riesgo No Mitigable a la familia siguiente:

- Calle 69 N Sur # 18 J - 33 Sur, propiedad de la señora Rubelia Mejía.

NOTA: Las conclusiones y recomendaciones del presente informe están basadas en las características externas y corresponden a una priorización de acuerdo con el conocimiento del sector, por lo tanto, pueden presentarse situaciones no previstas que se escapan del alcance de este diagnóstico.

NOMBRE : **JUAN PABLO GAONA GÓMEZ**
PROFESIÓN : Ingeniero Civil
MATRÍCULA : 25202 - 68121 CND

Vo.Bo. **Ing. JAVIER PAVA SANCHEZ**
Coordinador Análisis de Riesgos

Diagonal 47 No. 77B-09 Interior 11 PBX: 4297414 Fax 4109014
Bogotá D.C.

BOGOTÁ PARA VIVIR todos del mismo lado