DIAGNOSTICO PRELIMINAR No 49

FECHA DE SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	9 de Diciembre de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE:	ALCALDIA LOCAL
BARRIO:	La Paz Centro
LOCALIDAD:	SANTA FE
UBICACION:	Calle 23B No 1-71 (Puntual)
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

JUSTIFICACION TECNICA:

Sector de pendientes medias y altas.
Topografía irregular
Cuenta con todos los servicios básicos.
La vivienda en estudio presenta muros caídos y cubierta en muy mal estado.
Se notan niveles freáticos altos y está afectado por un lote baldío el cual puede afectar directamente por deslizamientos activos y humedades como también por empuje de suelos.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Demoler en su totalidad la vivienda.
Realizar estudio de consolidación
Solicitar asesoría profesional para la realización de la vivienda haciendo tratamiento de suelos y diseño de cimentación y elementos principales.

NOMBRE:	PATRICIA PACHON
PROFESION:	Ing. Civil
MATRICULA:	2520258503
FIRMA:	

FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIASDE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
FOPAE
Calle 54 No 13-30 2º piso
Santa Fe de Bogotá, D.C.