Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1252

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Febrero 21 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB
BARRIO: VILLA ANITA
LOCALIDAD: Chapinero
UBICACION Cra 5 Este con Clle 48
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Bajo por deslizamiento

JUSTIFICACION TECNICA:
Se encuentra en la ladera de la montaña, zona residencial con calles sin pavimentar y calles no muy bien definidas.
Los servicios públicos son contrabandeados.
No tienen nomenclatura.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Canalizar aguas lluvias para evitar el arrastre de material a causa de las aguas lluvias.
Legalizar servicios públicos.

Original Firmado por:
José Fidel Torres Sa...
DIRECTOR

1252
000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Febrero 21/96
FECHA VISITA
BARRIO Villa anita
LOCALIDAD Chapinero
LOCALIZACION Carrera 5 Este con Calle 48
REFERENCIA OPES

CONTENIDO EEEB

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por deslizamiento

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Se encuentra en la ladera de la montaña, zona residencial con calles sin pavimentar y calles no muy bien definidas.
Los servicios publicos son contrabandiados
No tienen nomenclatura.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Canalizar aguas lluvias para evitar el arrastre de material a causa delas aguas lluvias.
- Legalizar servicios publicos

NOMBRE: Patricia Pachón B. Fonda Ing. Civil
PROFESION: Ing. Civil Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202258503 25202039 95
FIRMA: