DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 176

FECHA DE SOLICITUD	:	DICIEMBRE 6 DE 1996
FECHA DE EMISION	:	ABRIL 7 DE 1997
ENTIDAD SOLICITANTE	:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL
BARRIO	:	RINCON DE LOS MOLINOS SECTOR II
LOCALIDAD	:	RAFAEL URIBE URIBE
UBICACION	:	CALLE 49 No. 5U-26 SUR
REF. OPES	:	OFICIO No. 6415

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

En visita realizada al Salón Comunal del Barrio Rincón de los Molinos Sector II, observamos que se encuentra en proceso constructivo.
Este es de 19 por 9 metros.
Este salón va a contar con 16 zapatas de 1,50 mts de profundidad, con sus respectivas columnas quedando pórticos reforzados los cuales garantizan la estabilidad de la estructura.
Este barrio se encuentra en un sector plano, con el 80% de vías pavimentadas.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Seguir especificaciones técnicas realizadas por el diseñador.

NOMBRE :	PATRICIA PACHON BULLA
PROFESION :	INGENIERO CIVIL
MATRICULA No. :	2520258503
FIRMA :	