Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1647

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Mayo 27 de 1996.
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local Suba.
BARRIO: Santa Cecilia.
LOCALIDAD:Suba.
UBICACION Cra 138 No. 90 - 12.
REF OPES:
CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Medio por inundación.

JUSTIFICACION TECNICA:
Zona plana de suelos blandos y baja resistencia.
Barrio en desarrollo.
Vías afectadas por las lluvias.
Se observa el jarillón del río muy bajo y el nivel del río Juan Amarillo muy alto.
El río presenta acumulación de basuras y sedimentación de materiales.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
Se deben realizar dragados.
Canalizar lluvias.
Construir filtros para control de aguas.

DIRECTOR

(1647)

CONCEPTO TECNICO OPES	819
FECHA: FECHA VISITA Mayo 27-96. BARRIO Santa Cecilia LOCALIDAD Suba LOCALIZACION Cra 138 No. 90-12. REFERENCIA OPES	
CONTENIDO	
1. ZONIFICACION GEOTECNICA :	
a) TIPO DE RIESGO: Medio inundación	
b) JUSTIFICACION TECNICA: Zona plana de suelos blandos y baja resistencia - Barrio en desarrollo. - Vías ajedas por las lluvias Se observa el jarillón del río muy bajo y el nivel del río Juan Amarillo muy alto; El río pre*	
RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES - Se deben realizar dragados - Canalizar lluvias - Construir filtros para control de aguas.	
NOMBRE: Rafael Sáenz PROFESION: Ing. Civil MATRICULA No.: 25202033 95 FIRMA:	

* Esta acumulación de basuras y sedimentación de materiales.