Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No.337
FECHA SOLICITUD: Abril 22 de 1995.
FECHA DE EMISION: Abril 26 de 1995.
ENTIDAD SOLICITANTE: E.A.A.B.
BARRIO : Barrancas Alto.
LOCALIDAD: Usaquén.
UBICACION: Calle 156 con Carrera 7.
REF. OPES:

Original Firmado por:
BERNARDO GRAU ARIAS

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

Riesgo Ambiental.

JUSTIFICACION TECNICA:

La zona geotécnicamente esta catalogada como V-M, zona con la mayor cantidad de deslizamientos , que han sido acelerados por la ineficiencia del sistema de alcantarillado, sector de canteras.
La quebrada que pasa por el nor-oriente del desarrollo se entubó en la parte baja sin ninguna especificación técnica, la cantera actualmente se esta explotando, los deslizamientos se presentan debido a los carcavamientos existentes.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Construcción de sistemas de drenaje.

CT # 337

000002

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

No. 158

FECHA: abril 22-95
FECHA VISITA: abril 24-95
BARRIO: Barrancas alto.
LOCALIDAD: Usaquén.
LOCALIZACION: Cll 156 - cra 7.
REFERENCIA OPES:

CONTENIDO

1. ZONIFICACION GEOTECNICA (INGEOMINAS): Zona V-AM. Zona de Cantera. y I-AM.

a) TIPO DE RIESGO: Alto - por deslizamientos.

b) JUSTIFICACION TECNICA: La quebrada que pasa por el Nororiente del desarrollo, se entubó en la parte baja, sin ningun concepto técnico - La esquina sur oriental de la Cantera está en explotación, Los deslizamientos se presentan debido a los carcavamientos existentes.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES Construir sistemas de drenaje. no darle servicio a la parte del desarrollo q' se encuentra en la ronda de la quebrada ya que ocasionaría males mayores.

NOMBRE: Rafael de Rojas
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No. 25202033 95
FIRMA: Rafael Santamaría de Rojas

OPES Oficina para la Prevención de Emergencias
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias FOPAE
Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.