Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1843
FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Julio 15 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: Alcaldía Local de Usme
BARRIO: COMPOSTELA 1er SECTOR
LOCALIDAD: USME
UBICACION :
REF OPES: DERECHO DE PETICION

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

ALTO POR DESLIZAMIENTO Y CONTAMINACION AMBIENTAL

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona afectada por la quebrada bolonia que crusa todo el barrio por la parte norte afectando aproximadamente 30 viviendas sobre la calle 80Asur.Esta quebrada se encuentra desesta bilizando los terrenos a su paso produciendo deslizamientos, desvolcanamientos y agrietamientos, llevándose con sigo una parte de la banca de la vía.

Esta quebrada de aguas negras se encuentra contaminando el ambiente, también aloja desechos y basuras por lo cual puede existir represamientos que traerían funestas consecuencias.

Este barrio no cuenta con sistema de alcantarillado ni de acueducto.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Para mitigar el riesgo se deben hecer obras de drenaje y canalización de la quebrada También. graviones a lo largo de está.

Cristian Firmado por Este Ec... DIRECTOR

Carrera 8a No. 10 - 65 Of. 201 • Tel.: 2863466 • Fax: 2433491 • Santafé de Bogotá, D.C., Colombia, Sur América.

1893

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Julio 15/96
FECHA VISITA
BARRIO Compostela (1er Sector)
LOCALIDAD Usme.
LOCALIZACION
REFERENCIA OPES Derecho de Petición

CONTENIDO Alcaldia Local de Usme

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

Alto por deslizamiento y contaminación ambiental

b) JUSTIFICACION TECNICA:

Zona afectada por la quebrada Bolonia que cruza todo el barrio por la parte norte afectando aproximadamente 30 viviendas sobre la calle 80A Sur. Esta quebrada se encuentra desestabilizando los terrenos a su paso produciendo deslizamientos, desvalcanamientos y agrietamientos, llevandose con sigo una parte de la banca de la via.
Esta quebrada de aguas negras se encuentra contaminando el ambiente, tambien alaga desechos y basuras por lo cual puede existir represamientos que traerian funestas consecuencias.
Este barrio no cuenta con sistema de alcantarillado ni acueducto.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

Para mitigar este riesgo se debe hacer obras de drenaje y canalización de la quebrada. Tambien gaviones a lo largo de esta.

NOMBRE: Patricio Pachon Ovalle
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-85203

FIRMA:

SANTA FE
DE BOGOTA, D. C.
SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDIA LOCAL DEUSME

O.P.E.S.
Año 2211
1996 JUL -2 P 2:26

1368

Santa fe de Bogotá D.C. 26 de junio de 1996

Doctor
JOSE FIDEL TORRES
Director " O.P.E.S"
Alcaldia Mayor de
Santa fe de Bogotá D.C.

Apreciado doctor:

A fin de obtener concepto técnico entrego para su conocimiento fotocopia de escrito presentado a ésta Alcaldía por la junta de acción comunal del barrio Compostela, relacionado con el peligro que afrece la quebrada Bolonia, en el barrio.

Cordialmente,

GERMAN ENRIQUE PUENTES TORRES
Alcalde Local de Usme

Carmen M
2207 Jta. Compostela

OFICIAL

Junio 24/96
- Cuadro
- Fondo Local
- Of OPES (Petición)
- Of PAAD (Petición)
- Contesta

JUNTA DE ACCION COMUNAL
BARRIO COMPOSTELA

1er. Sector Zona 5 de Usme
Sub-normal
Personería Jurídica No. 48-53

SECRETARIA DE GOBIERNO
ALCALDIA MENOR
USME ZONA 5a
CORRESPONDENCIA
RECIBIDO 21 JUN 1996
RADICACION No. 2207

Santafé de bogotá, D.C. Junio 9 de 1996

C.C. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Presidencia de la Rep. Of. Prevención y Dest.

Señores
ALCALDIA LOCAL No.5 DE USME
Sección :Oficina de Prevención y Desastres LOC. 5a.
Ciudad.-

REF.-Derecho de Petición ART.23 Constitución Política de Colombia.

Nuestro cordial y respetuoso saludo:

Los abajo ciudadanos residentes en el barrio COMPOSTELA de nuestra LOCALIDAD 5a.,identificados con nuestros documentos legales,haciendo uso del sagrado DERECHO DE PETICION,nos dirigimos nuevamente a Ustedes,para que se sirvan ordenar a quien corresponda,atender por enésima vez,lo que a continuación exigimos,como ciudadanos quea aportamos al tesoro público(impuestos directos e indirectos):

1.-Existe una zona de alto riesgo a la entrada del barrio COMPOSTELA primer sector,frente al PUENTE de la antigua Hacienda BOLONIA,una quebrada que cruza el barrio citado.

2.-El deslizamiento de tierra que cruza la parte de abajo es aprox. unos 100 MTS.

3.-Altura aprox.20 MTS.

4.- El continuo deslizamiento,taponaría el cauce de la quebrada,esto produciría una INUNDACION DE AGUAS NEGRAS A LAS VIVIENDAS.

5.- Familias afectadas aprox.30 familias.

6.-SUGERIMOS LAS SIGUIENTES Y POSIBLES SOLUCIONES:

6.1.-Canalizar las aguas negras y luego hacer un MURO DE CONTENCION (trabajo de campo integrado por Equipo de Veedores Ciudadanos, Directivos Junta Comunal,Equipo de trabajo y familias total-mente afectadas del barrio en mención.

6.2.-Exigimos en el menor plazo posible,una Inspección Ocular de las instancias gubernativas,toda vez,que ya la realizó la Oficina de la Alcaldía Locaal,esto para identificar el-

JUNTA DE ACCION COMUNAL
BARRIO COMPOSTELA

1er. Sector Zona 5 de Usme
Sub-normal
Personería Jurídica No. 48-53

Carrera 47 B E
87-03
Tel 7611322

crítico problema por los cuales sufren a todo momento las 30 familias de nuestro barrio COMPOSTELA LOCALIDAD No.5a. USME.

Agradecemos su positiva participación y respuesta concreta a nuestra legal y legítima solicitud.

Atentamente, Junta de Acción Comunla del barrio COMPOSTELA

JUNTA DE ACCION COMUNAL
Barrio Compostela Primer Sector
ZONA 5 DE USME 4066479

JUNTA DE ACCION COMUNAL
Barrio [illegible] Primer Sector

Presidente Acción Comunal
BARRIO COMPOSTELA 1er. Sector
Zona 5o. de Usme

FISCAL

María E. Bueno G.

Firmas y Cédulas de las familias afectadas por el problema antes planteado y que está a la luz pública y de las autoridades.

	6960320 TUA
	7306305 Chiquinquira
	9334823 Sanatenio Tolima
	7230782 de Casanare
	13350190 de Pamplona
	21.404.154 Medellin
	71.333.58 Pto. Boyaca
	51726965 de Bta
	52'067-318 Bogotá
	39'796-106 Bogotá
	52.993.184 Bogota
	39'623996 Fusagasuga
	362.966 Paime Cun

COPIAS.-Alcaldía Mayor de Bogotá-Presidencia de la Rep:Oficina