Alcaldia Mayor de Santafé de Bogotá

| CONCEPTO TECNICO No. 1959 |
|---|
| |
| FECHA SOLICITUD: |
| FECHA DE EMISION: Julio 26 de 1,996 |
| ENTIDAD SOLICITANTE: C.V.P. Doctor Acero |
| BARRIO: Sierra morena Grupo G.2. (Puntual) |
| LOCALIDAD: Ciudad Bolivar |
| UBICACION : Cra 78 No 74B-08 Sur |
| REF OPES: |
| |
| CONTENIDO |
| TIPO DE RIESGO:<br>Bajo por delizamiento |
| JUSTIFICACION TECNICA:<br>Predio ubicado en una urbanización semiconstruida.<br>Construcción de la unidad básica con deterioro en las estructuras físicas .<br>Ubicado en una pendiente media o baja.<br>No existen evidencias de problemas de estabilidad en el sector. |
| CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:<br>Reparación de los daños en muros y columnas.<br>No existe ningún inconveniente para la construcción de la vivienda y desarrollo del lote. |

Original Firmado por: José Fidel Castro Páez DIRECTOR

1989

## CONCEPTO TECNICO OPES

**FECHA:**
**FECHA VISITA** Julio 26 de 1996
**BARRIO** Sierra Moreno Grupo 6.2 (Puntual)
**LOCALIDAD** Ciudad Bolivar
**LOCALIZACION** Cra 78 # 74B-08 Sur
**REFERENCIA OPES**

**CONTENIDO** C V P Doctor Acero

**1. ZONIFICACION GEOTECNICA :**

Zona V B M

**a) TIPO DE RIESGO:**

Riesgo bajo por deslizamiento

**b) JUSTIFICACION TECNICA:**

- Predio ubicado en una urbanizacion semiconsolidada
- Construccion de la Unidad básica y lote con
- evidencias de deterioro en la estructura físicas
- Ubicado en una pendiente media a baja
- No existen evidencias de problemas de estabilidad en el sector

**RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES**

1. Reparacion de los daños en muros y columnas
2. No existe ningun inconveniente para la construccion de la vivienda y desarrollo del lote.

**NOMBRE:** Javier Pava Sanchez
**PROFESION:** Ingeniero Geologo
**MATRICULA No.:** 25223 - 49048

**FIRMA:**