Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO No. 1472

FECHA SOLICITUD:

FECHA EMISION: Abril 8 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: EEEB
BARRIO: MANANTIAL
LOCALIDAD: San Cristobal
UBICACION Carrera 15 C Este con Clle 29 Sur
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamiento y contaminación ambiental

JUSTIFICACION TECNICA:
Barrio construido sobre la ladera de la montaña en muy mal estado con deslizamientos de material fino y afectación de las aguas lluvias en época de invierno.
No cuentan con servicios públicos legalizados.
Contaminación ambiental por falta de la orientación de basuras y malos olores.
Vías de acceso en muy mal estado y deficientes

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:
No autorizar la postura de redes de servicios públicos.
Canalizar las aguas lluvias.
Mejorar las vías de acceso
Orientar las basuras

Original firmado por:
Luis Fidel Cortes R.
DIRECTOR

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

1472

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Abril 8/96
FECHA VISITA
BARRIO Manantial
LOCALIDAD San Cristobal
LOCALIZACION Carrera 15C este con calle 29 sur.
REFERENCIA OPES

EEEB

a) TIPO DE RIESGO:

Alto por deslizamiento y contaminacion ambiental.

b) JUSTIFICACION TECNICA:

- Barrio construido sobre la ladera de la montaña en muy mal estado, con deslizamientos de material fino y afectación de las aguas lluvias en epoca de invierno
- No cuentan con servicios publicos legalizados.
- Contaminacion ambiental por falta de la orientacion de basuras y malos olores
- Vias de acceso en muy mal estado y deficientes.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

- No autorizar la postura de redes de servicio publico
- Canalizar las aguas lluvias
- Reparar las vias de acceso
- Orientar las basuras

NOMBRE: Patricia Pachon Bo
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202585O3

Rafael S. de Pz S
Ing Civil
25202037 95

FIRMA: