## DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 218

| | | |
|---|---|---|
| FECHA DE SOLICITUD | : | Febrero 2 de 1997 |
| FECHA DE EMISION | : | Mayo 23 de 1997 |
| ENTIDAD SOLICITANTE | : | E.A.A.B. Dirección Diseño |
| BARRIO | : | Mirador Centro Atc. Sanitario |
| LOCALIDAD | : | SAN CRISTOBAL |
| UBICACION | : | Entre calles 1a. Bis C y 2a. B por Cra. 1A Este y |
| REF. OPES | : | 642 |

## CONTENIDO

***TIPO DE RIESGO :***

***JUSTIFICACION TECNICA :***

El barrio se encuentra situado en zona de pendiente media a alta, con una gran cantidad de deslizamientos acelerados por deficiencia en el sistema de drenaje y alcantarillado existente o por falta de él, construcción incontrolada sobre rellenos y sector de chircales.

Construcción de diversas formas algunas de dos plantas en mampostería estructural otros solo mampostería y algunos tipo paroi.

Red vial se encuentra pavimentada en un 70% en buen estado, otras calles presentan erosión a causa de la lluvia.

Presenta servicios públicos provisionales, con carencia total de alcantarillado sanitario.

***CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :***

Construir sistemas de drenaje y alcantarillado sanitario, con el fin de evitar infiltraciones que aligerarían los deslizamientos.

El estudio de suelos debe llevar análisis de estabilidad.

Las domiciliarias correspondientes a los frentes de las casas que dan sobre la Cra. 1a Este, deberían conectarse a la Red de 18" que pasa por el costado occidental de la via, ya que por allí pasa la línea de acueducto silencio Vitelma de diámetro 60". (Recomendaciones de el diseñador).

| | | |
|---|---|---|
| NOMBRE : | | ISABEL SANTAMARIA DE ROJAS |
| PROFESION : | | INGENIERO CIVIL |
| MATRICULA No. : | | 2520203395 CND |
| FIRMA : | | |