CONCEPTO TECNICO No. 2101

FECHA SOLICITUD:
FECHA EMISION: Septiembre 5 de 1996
ENTIDAD SOLICITANTE: RED DE SOLIDARIDAD
BARRIO: JUAN JOSE RONDON
LOCALIDAD: USME
UBICACION : Calle 87 sur No 19 - 18 Este.
REF OPES:

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO:

BAJO POR DESLIZAMIENTO.

JUSTIFICACION TECNICA:

Zona de pendientes medias afectadas por el mal manejo de las aguas potables por mangueras poroseadas que desestabilizan el terreno.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES:

Solicitar asesoría profesional para realizar cualquier tipo de construcción.

000002

2101

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 29/96
BARRIO Juan Jose Rondon
LOCALIDAD Usme
LOCALIZACION Calle 87 Sur # 19 - 18 Este
REFERENCIA OPES

CONTENIDO Red de Solidaridad.

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:
Bajo por deforestación

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Zona de pendientes medias afectadas por el mal manejo de las aguas potables por mangueras porosedas que desestabilizan el terreno.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
Solicitar asesoria profesional para ~~la construcción de~~ realizar cualquier tipo de construcción.

NOMBRE: Patricia Pachon B
PROFESION: Ing Civil
MATRICULA No.: 25202-
FIRMA:

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá
Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.

CONCEPTO TECNICO No. 2101

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 15 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Compensar**
BARRIO:	**Las Margaritas III**
LOCALIDAD:	**Bosa**
UBICACION:	**Calle 64 Sur No. 103B-59**
REF. OPES:	**2520**

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Medio por inundación

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado.

JUSTIFICACION TECNICA

Predio ubicado en zona plana, en suelo limo-arcilloso.
Se encuentra afectado por la futura avenida El Tintal.
Las vías se encuentran sin pavimentar.
Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía.
El barrio se encuentra en desarrollo.

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA: Julio 24 - 96
FECHA VISITA Agosto 19 de 1996
BARRIO Las Margaritas III
LOCALIDAD Bosa
LOCALIZACION Calle 64 Sur No. 103B-59
REFERENCIA OPES 9520

CONTENIDO Compromiso

1. ZONIFICACION GEOTECNICA :

a) TIPO DE RIESGO:

medio, por inundación

b) JUSTIFICACION TECNICA:

predio ubicado en zona plana, en suelo limo-arcilloso se encuentra afectado por la futura Avenida el Tintal

Las vias se encuentran sin pavimentar

Posee servicios provisionales de acueducto, alcantarillado sanitario y energía.

El Barrio se encuentra en desarrollo

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES

construir sistemas definitivos de acueducto y alcantarillado

NOMBRE: Jose Luis Daza T.
PROFESION: Ingeniero Civil
MATRICULA No.: 25202-34527 CND
FIRMA:

ALCALDIA DE BOSA
Localidad 7a.
Santafé de Bogotá, D.C.
Radicado 3357
Fecha 16 JUL. 1996

CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR
Avenida Eldorado No. 55B-48
Conmutador 2219888
Fax 2219869
Apartado Aéreo 49337
Santafé de Bogotá D.C. Colombia

Santa Fé de Bogotá D. C. 1996/07/15

compensar

Señores
ALCALDIA DE BOSA
Ciudad

Respetados señores:

Comedidamente solicito a ustedes, informarme respecto al ESTADO REAL DE RIESGO del predio cuyos datos relaciono a continuación:

Propietario :	**JAIRO RODRIGUEZ PIÑEROS**
Identificación :	**14,229,119**
Dirección :	**CALLE 64 SUR No 103B-59**
Barrio :	**LAS MARGARITAS III**
Zona :	**7**

Lo anterior a fin de solicitar el subsidio familiar de vivienda de interés social para mejoramiento que otorga COMPENSAR a sus afiliados.

División Vivienda y Proyectos COMPENSAR

Cordialmente,

AMANDA CONTRERAS
Asistente División de Vivienda