Alcaldía Mayor de Santa Fe de Bogotá, D.C.

SI PUDIMOS PODEMOS, SIGAMOS AHORRANDO AGUA

DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 197

FECHA DE SOLICITUD	: FEBRERO 21-97
FECHA DE EMISIÓN	ABRIL 25 - 97
ENTIDAD SOLICITANTE	: E.A.A.B. Dirección Diseño
BARRIO	: EL PORVENIR SECTOR BRASIL
LOCALIDAD	: BOSA
UBICACION	: Transversal 78B con 60A
REF. OPES	: 642

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

-El barrio es residencial, se encuentra ubicado en zona plana, de suelos muy blandos y baja resistencia.
- Vías se encuentran en un 80% pavimentadas pero en algunas partes erosionadas por acción de las lluvias.
- El nivel freático se encuentra alto en algunos sectores del barrio.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Instalar sistemas de alcantarillado Sanitario con el fin de evitar problemas invernales.

NOMBRE :	ISABEL SANTAMARIA DE ROJAS
PROFESION :	INGENIERA CIVIL
MATRICULA No.	2520203395 CND
FIRMA :	