ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Oficina para la Prevención y Atención de Emergencias de Santa Fe de Bogotá
Calle 54 No. 13-30 Piso 2o.

CONCEPTO TECNICO No. 2076

FECHA SOLICITUD:	
FECHA EMISION:	**Agosto 16 de 1996**
ENTIDAD SOLICITANTE:	**Alcaldía Local**
BARRIO:	**Marco Fidel Suárez**
LOCALIDAD:	**Rafael Uribe Uribe**
UBICACION:	**Carrera 9A No. 48-11 Sur (Puntual)**
REF. OPES:	

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO

Alto por deslizamiento y contaminación por basuras

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES

Realizar tratamiento a los taludes haciendo cortes en forma de terráceos, reforestándolos. Organizar jornadas de limpieza para la orientación de las basuras. Luego colocar pancartas anunciando multas para los infractores.

JUSTIFICACION TECNICA

Esta vivienda se encuentra construida sobre un corte realizado en la ladera de una montaña. Este corte no fue elaborado en condiciones técnicas y se construyó una vivienda con buenas bases, pero está en riesgo puesto que los taludes no fueron tratados y donde se observan grietas y posibles deslizamientos.
En la parte superior de la vivienda observamos que los habitantes del lugar arrojan sus basuras contaminando el ambiente.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA
Fondo para la Prevención y Atención de Emergencias

Alcaldía Mayor de Santafé de Bogotá

CONCEPTO TECNICO OPES

FECHA:
FECHA VISITA Agosto 16/96
BARRIO Marco Fidel Suarez
LOCALIDAD Rafael Uribe
LOCALIZACION Cra 9A Nº 48-11 sur (Puntual)
REFERENCIA OPES Alcaldia local
UBICACION LOTE

a) TIPO DE RIESGO:
Alto por deslizamiento y contaminacion por basuras

b) JUSTIFICACION TECNICA:
Esta vivienda se encuentra construida sobre un corte realizado en la ladera de una montaña; Este corte no fue elaborado en condiciones tecnicas y se construyo una vivienda con buenas bases, pero está en Riesgo puesto que los taludes no fueron tratados y donde se observan grietas y posibles deslizamientos.

En la parte superior de la vivienda observamos que los habitantes del lugar votan sus basuras contaminando el ambiento.

RECOMENDACIONES Y CONSIDERACIONES
- Realizar tratamiento a los taludes haciendo cortes en forma de terraceos, reforestandolos.
- Organizar jornadas de limpieza para la orientacion de las basuras. Luego colocar pancartas anunciando multas para los infractores.

NOMBRE: Patricia Pachón B
PROFESION: Ing. Civil
MATRICULA No.: 25202-58503
FIRMA:

000004

1-6

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION DISTRITAL

UNIDAD DE MEJORAMIENTO URBANO

olicitud: Certificación de Subnormalidad y Zonificación Geotécnica.

ESPACIO RESERVADO PARA EL SOLICITANTE

DESARROLLO: COMPARTIR U LOCALIDAD: Zona 19

PLANO APROBADO No. US 90/4-05 PLANO EN TRAMITE: ☐

DIRECCION: Kr 18P Nº 65B - 40 Sur MANZANA: 26 LOTE (S): 4

BRE: Bertha Mateus de D. FIRMA: Bertha Mateus

DIRECCION CORRESPONDENCIA Kr.18P #65B 40 Sur TELEFONO: 7171021

ESPACIO RESERVADO PARA EL D.A.P.D.

	SI	NO
Incluido dentro del lindero	☐	☐
En Tramite	☐	☐

Plano Aprobado No. _____

Resolución Reglamentaria No. _____ de Fecha _____

_____
Firma Autorizada
Matricula No. _____

ANEXO: Formato de Información de Zonificación Geotécnica.

NOTA: El Departamento Administrativo de Planeación Distrital emite la información sobre Zonificación Geotécnica, con base en el mapa elaborado por Ingeominas, según convenio No. 200-86. Esta certificación solo se expide para barrios de origen clandestino.