DIAGNOSTICO PRELIMINAR No. 198

FECHA DE SOLICITUD	: FEBRERO 21-97
FECHA DE EMISION	ABRIL 25 - 97
ENTIDAD SOLICITANTE	: E.A.A.B. Dirección Diseño
BARRIO	: SANTAFE DE BOSA I,II Y III
LOCALIDAD	: BOSA
UBICACION	: CALLE 55B cRA 113
REF. OPES	: 642

CONTENIDO

TIPO DE RIESGO :

JUSTIFICACION TECNICA :

- El barrio se encuentra situado en una zona plana de suelos muy blandos y baja resistencia .
- Presenta un nivel freático alto con inundaciones parciales especialmente en épocas de lluvia.
- Los servicios de acueducto y alcantarillado son, provisionales y construidos por acción comunitaria.
- Presenta contaminación ambiental por aguas negras sin canalizar y mala disposición de basuras.

CONSIDERACIONES Y RECOMENDACIONES :

- Se debe realizar sistemas de drenaje con el fin de mitigar el riesgo existente.

NOMBRE :	ISABEL SANTAMARIA DE ROJAS
PROFESION :	INGENIERA CIVIL
MATRICULA No.	25203395
FIRMA :	Isabel Santamaría de Rojas

IMPRENTA DISTRITAL